FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

FECHA	MARZO				
CIUDAD	TEBAIDA				
EQUIPO	Refrigerador 1				
SERIE	F17CCQVP				
	004420 03326 171				
	LAVADO CON AGUA Y JABON			NIVEL ACEITE	
	LIMPIAR			CAMBIO DE ACEITE	
SERPIENTES	PROBAR ESCAPES		COMPRESOR	AMPERAJE	
	PINTURA ANTICORROSIVA			PRESOSTATO DE BAJA	
	LIMPIAR HELICES			PRESOSTATO DE ALTA	
	VERIFICAR CORRECTO GIRO			PRESOSTATO DE ACEITE	
	AMPERAJE MOTOR 1			REVISION DE PLACAS	
VENTILADOR	AMPERAJE MOTOR 2			ESTADO GENERAL	
	REVISAR RODAMIENTOS			LIMPIAR TABLERO	
	REVISAR PRESIONES		SISTEMA ELECTRICO	LIMPIAR CONECTORES	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO			OPERACIÓN TIMER	
CIRCUITO DE REFRIGERACION	VERIFICAR AISLAMIENTO			AJUSTAR CONEXIONES	
	REVISAR FILTRO SECADOR			REVISION TERMOSTATO	
	REVISAR VALV. EXPANSION			LIMPIEZA DE REJILLAS	
	TEMP. ENTRADA DE AGUA		REJILLAS Y DUCTOS	ESTADO DE REJILLAS	
	TEMP. SALIDA DE AGUA			ESTADO GENERAL DE DUCTOS	
	PRESION ENTRADA			REJILLAS Y PERSIANAS	
CIRCUITO DE AGUA	PRESION SALIDA			DIFUSOR	
	REVISION BOMBAS		DESINFECCION	CARCAS PARTES EXTERNAS	
	PINTURA GENERAL			HELICES DE VENTILADOR	
	LIMPIEZA FILTRO SECADOR				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Jerson P

CC 14252 235

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE:

14854491

FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

FECHA	MARZO				
CIUDAD	TEBAIDA				
EQUIPO	Refrigeador 2				
SERIE	00963005967190900 66				
	FSV 17				
	LAVADO CON AGUA Y JABON	✓		NIVEL ACEITE	
	LIMPIAR			CAMBIO DE ACEITE	
SERPIENTES	PROBAR ESCAPES		COMPRESOR	AMPERAJE	
	PINTURA ANTICORROSIVA			PRESOSTATO DE BAJA	
	LIMPIAR HELICES			PRESOSTATO DE ALTA	
	VERIFICAR CORRECTO GIRO	✓		PRESOSTATO DE ACEITE	
	AMPERAJE MOTOR 1	✓		REVISION DE PLACAS	
VENTILADOR	AMPERAJE MOTOR 2	✓		ESTADO GENERAL	✓
	REVISAR RODAMIENTOS	✓		LIMPIAR TABLERO	
	REVISAR PRESIONES	✓	SISTEMA ELECTRICO	LIMPIAR CONECTORES	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	✓		OPERACIÓN TIMER	
CIRCUITO DE REFRIGERACION	VERIFICAR AISLAMIENTO	✓		AJUSTAR CONEXIONES	
	REVISAR FILTRO SECADOR			REVISION TERMOSTATO	
	REVISAR VALV. EXPANSION			LIMPIEZA DE REJILLAS	✓
	TEMP. ENTRADA DE AGUA		REJILLAS Y DUCTOS	ESTADO DE REJILLAS	
	TEMP. SALIDA DE AGUA			ESTADO GENERAL DE DUCTOS	
	PRESION ENTRADA			REJILLAS Y PERSIANAS	✓
CIRCUITO DE AGUA	PRESION SALIDA			DIFUSOR	
	REVISION BOMBAS		DESINFECCION	CARCAS PARTES EXTERNAS	
	PINTURA GENERAL			HELICES DE VENTILADOR	✓
	LIMPIEZA FILTRO SECADOR				

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Serrano P

C.C 14.252.235

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE:

14254491

FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

FECHA	MARZO				
CIUDAD	TEBAIDA				
EQUIPO	Refrigeracion 3				
SERIE	7008241763				
	V280 Alto-col				
	LAVADO CON AGUA Y JABON	✓		NIVEL ACEITE	
	LIMPIAR	✓		CAMBIO DE ACEITE	
SERPIENTES	PROBAR ESCAPES		COMPRESOR	AMPERAJE	
	PINTURA ANTICORROSIVA			PRESOSTATO DE BAJA	
	LIMPIAR HELICES	✓		PRESOSTATO DE ALTA	
	VERIFICAR CORRECTO GIRO			PRESOSTATO DE ACEITE	
	AMPERAJE MOTOR 1			REVISION DE PLACAS	✓
VENTILADOR	AMPERAJE MOTOR 2			ESTADO GENERAL	✓
	REVISAR RODAMIENTOS			LIMPIAR TABLERO	
	REVISAR PRESIONES		SISTEMA ELECTRICO	LIMPIAR CONECTORES	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO			OPERACIÓN TIMER	✓
CIRCUITO DE REFRIGERACION	VERIFICAR AISLAMIENTO			AJUSTAR CONEXIONES	
	REVISAR FILTRO SECADOR	✓		REVISION TERMOSTATO	✓
	REVISAR VALV. EXPANSION	✓		LIMPIEZA DE REJILLAS	
	TEMP. ENTRADA DE AGUA		REJILLAS Y DUCTOS	ESTADO DE REJILLAS	
	TEMP. SALIDA DE AGUA			ESTADO GENERAL DE DUCTOS	
	PRESION ENTRADA			REJILLAS Y PERSIANAS	✓
CIRCUITO DE AGUA	PRESION SALIDA			DIFUSOR	
	REVISION BOMBAS		DESINFECCION	CARCAS PARTES EXTERNAS	
	PINTURA GENERAL			HELICES DE VENTILADOR	
	LIMPIEZA FILTRO SECADOR	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Jolano P

C.C. 14.252.235

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE:

14254491

FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

FECHA	MARZO				
CIUDAD	TEQUENDAMA				
EQUIPO	Congelador 4				
SERIE	82909007				
	EF CC38C3				
	LAVADO CON AGUA Y JABON	✓		NIVEL ACEITE	✓
	LIMPIAR	✓		CAMBIO DE ACEITE	
SERPIENTES	PROBAR ESCAPES	✓	COMPRESOR	AMPERAJE	✓
	PINTURA ANTICORROSIVA			PRESOSTATO DE BAJA	
	LIMPIAR HELICES	✓		PRESOSTATO DE ALTA	
	VERIFICAR CORRECTO GIRO			PRESOSTATO DE ACEITE	
	AMPERAJE MOTOR 1			REVISION DE PLACAS	
VENTILADOR	AMPERAJE MOTOR 2			ESTADO GENERAL	✓
	REVISAR RODAMIENTOS	✓		LIMPIAR TABLERO	✓
	REVISAR PRESIONES		SISTEMA ELECTRICO	LIMPIAR CONECTORES	
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO			OPERACIÓN TIMER	
CIRCUITO DE REFRIGERACION	VERIFICAR AISLAMIENTO			AJUSTAR CONEXIONES	
	REVISAR FILTRO SECADOR	✓		REVISION TERMOSTATO	
	REVISAR VALV. EXPANSION	✓		LIMPIEZA DE REJILLAS	
	TEMP. ENTRADA DE AGUA		REJILLAS Y DUCTOS	ESTADO DE REJILLAS	
	TEMP. SALIDA DE AGUA			ESTADO GENERAL DE DUCTOS	
	PRESION ENTRADA	✓		REJILLAS Y PERSIANAS	
CIRCUITO DE AGUA	PRESION SALIDA			DIFUSOR	
	REVISION BOMBAS		DESINFECCION	CARCAS PARTES EXTERNAS	
	PINTURA GENERAL			HELICES DE VENTILADOR	
	LIMPIEZA FILTRO SECADOR	✓			
OBSERVACIONES:					

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Lozano P

C. C 14.252.235

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE:

1/4 85444 91

FORMATO MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
RESTAURANTE EL MIRADOR DEL SUMAPAZ

FECHA	MARZO				
CIUDAD	TERUEL				
EQUIPO	Congelador 2				
SERIE	0001111600038013A				
	CU1-520 V				
	LAVADO CON AGUA Y JABON	✓		NIVEL ACEITE	✓
	LIMPIAR	✓		CAMBIO DE ACEITE	
SERPIENTES	PROBAR ESCAPES	✓	COMPRESOR	AMPERAJE	✓
	PINTURA ANTICORROSIVA			PRESOSTATO DE BAJA	
	LIMPIAR HELICES	✓		PRESOSTATO DE ALTA	
	VERIFICAR CORRECTO GIRO			PRESOSTATO DE ACEITE	
	AMPERAJE MOTOR 1			REVISION DE PLACAS	✓
VENTILADOR	AMPERAJE MOTOR 2			ESTADO GENERAL	
	REVISAR RODAMIENTOS	✓		LIMPIAR TABLERO	✓
	REVISAR PRESIONES	✓	SISTEMA ELECTRICO	LIMPIAR CONECTORES	✓
	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO			OPERACIÓN TIMER	
CIRCUITO DE REFRIGERACION	VERIFICAR AISLAMIENTO	✓		AJUSTAR CONEXIONES	
	REVISAR FILTRO SECADOR			REVISION TERMOSTATO	
	REVISAR VALV. EXPANSION			LIMPIEZA DE REJILLAS	✓
	TEMP. ENTRADA DE AGUA	✓	REJILLAS Y DUCTOS	ESTADO DE REJILLAS	
	TEMP. SALIDA DE AGUA	✓		ESTADO GENERAL DE DUCTOS	
	PRESION ENTRADA			REJILLAS Y PERSIANAS	✓
CIRCUITO DE AGUA	PRESION SALIDA			DIFUSOR	
	REVISION BOMBAS	✓	DESINFECCION	CARCAS PARTES EXTERNAS	
	PINTURA GENERAL	✓		HELICES DE VENTILADOR	
	LIMPIEZA FILTRO SECADOR	✓			

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL TECNICO ENCARGADO: Edgar Tolono P.

C.C 14.252.235

FIRMA DEL ADMINISTRADOR RESTAURANTE:

14254449