	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Biblioteca Gardenias **CONTRATISTA:**

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Resane y pintura de muros

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Espatula, rodillo

APLICACIÓN	
DESDE	25-01-21
HASTA	30-01-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Insp. area, herramientas Epp.	Tropezones Equipo, Caida	Golpe, herida	Uso de Epp.	OF. y Ayudante
Resane de muro	Salpicadura, Cortadas	irritacion en ojos herida	Uso de Epp.	OF. Y ayudante
Preparacion de pintura	Salpicadura	irritacion en ojos	Uso de Epp.	OF. Y Ayudante
Aplicación de pintura	Salpicadura, Tropezones	irritacion en ojos.	Uso de Epp.	OF. Y Ayudante
Orden y Aseo.	Caida Tropezones	Golpe, herida.	Uso de Epp.	OF. Y Ayudante

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
7225705	Juan Carlos Rodriguez	Auxiliar	

	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Codigo:OL-SGSST-PTSA01
INGENIERIA de Construcción S.A.S.		Version: 1
		Fecha: 25-11-2020

Generalidasdes

OBRA / ZONA: Intendencia fluvial.

AREA O LUGAR: Fachada : intendencia fluvial.

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO X OCASIONAL

	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
LUNES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
MARTES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
MIERCOLES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
JUEVES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 16
VIERNES	Lavado y resane de fachada.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
SABADO		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
DOMINGO		

	DOMINGO			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
HI			HI			HI			HI			HI			HI	29/01/21		HI			HI		
HF			HF			HF			HF			HF			HF	1:30 pm		HF			HF		
																	5:00 pm							
Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco con barbuquejo																/								
Arnes de seguridad con 4 puntos de anclaje en buenas condiciones																/								
Eslinga de seguridad con doble gancho.																	/							
Mosquetones de acero y cierre automático de 22,2 kN.																	/							
Freno de cuerda.																/								
Linea de vida																	/							
Protector auditivo																/								
Gafas de seguridad.																/								
Botas de seguridad.																/								
Lista de verificación trabajos en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe linea de Vida y puntos de anclaje fijo en buen estado por persona																/								
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores																/								
Se verifica los puntos de anclaje por cada trabajador?																/								
Tiene vigente la afiliacion a la seguridad social?																/								
Tiene el certificado de trabajo en alturas vigente?																/								
Hay posibilidad de caida de herramienta u objetos de partes altas?.																/								
Se cuenta con un vigia de seguridad?																/								
Secuenta con equipos y procedimiento de rescate?																/								
La persona se encuentra en buenas condiciones de salud?																/								
Existen Barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo.																/								
Las condiciones ambientales permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).																/								

Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
La estructura del andamio es estable y metálica?																					
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado?																					
Todos los parales están debidamente anclados y arriostrados?																					
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado?																					
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?																					
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo?																					
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio?																					
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio?																					
Trabajos con escalera de extensión. (Sistemas de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las huellas en buen estado?																					
Están los puntos de agarre en buen estado?																					
Es la escalera de material dieléctrico?																					
Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?																					
La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?																					
Trabajos en techos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los tejados?																					
Están la tablas en buenas condiciones?																					
El personal que labora en el área tiene conocimiento del trabajo que se va ha realizar.																					
Esta el área debidamente aislada y señalizada?																					
Se verifico si la estructura (serchas y correas) se encuentran en buen estado?																					
Se ha inspeccionado líneas de energía electrica cerca de las estructuras y se han bicqueado y desenergizado si no están aisladas?																					
Medidas de prevención contra caídas en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)																					
Requerimiento de documentos anexos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.																					
Se ha revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.																					
Existen las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.																					


OBSERVACIONES

El uso de tapabocas es obligatorio

FIRMAS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA

VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES
Jose Balaño 19640839		
Arnoldo Perez 1042998333		
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO
Jobe Pacheco 1.042.436.700		
1129583638		



	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: intendencia fluvial CONTRATISTA:

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Resane de fachada

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: pica, martillo, espatula.

APLICACIÓN
DESDE
25-01-21
HASTA
30-01-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspeccion del area y herramienta	Caida, Machucones	Golpe, heridas	Uso de epp.	Oficial y Ayudante
Picoteo de Pared	Objeto extraño en ojo	Irritacion	Uso de monogafas	Oficial y Ayudante
Polida de Pared	Tropezones, Caida	Golpe, cortadas	uso de Guantes Epp.	Oficial y Ayudante
Resane de Pared	Salpicadura	Alergia	uso de epp	Oficial y Ayudante
orden y Aseo	caida Tropezones	Golpe, Cortadas.	uso de epp.	Oficial y ayudante

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
19640839	Jose manuel Bolaño	Ayudante	Jose
1042998335	Anuar Jesus Perez Parra,	Oficial	Anuar
1143 424 763	Orlando Junior Barrios olivera,	Ayudante	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Intendencia Fluvial. CONTRATISTA: _____

PROCESO CONSTRUCTIVO: _____

TRABAJO A REALIZAR: Resane y Pintura Muro

GRUPO DE ANÁLISIS: _____

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Brocha, Espatula, Rodillo

APLICACIÓN
DESDE
25-01-21.
HASTA
30-01-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Insp. herramienta	Equipos	Golpes	Uso de Epp	Insp. SST
Preparacion Pintura	Salpicadura	Irritacion en ojo alergias	Uso de Epp.	Oficial y Ayudante
resane de muro	Cuerpo extraño en ojo	Irritación	Uso de monogafas	Oficial y Ayudante
Aplicación de pintura	Salpicadura	Irritacion en ojo alergias	Uso de Epp.	Oficial y Ayudante.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1045686014	Edwin Calvo García	Pitura	
1007 728502	Brayan Quiñones Ramos	AY	Brayan Quiñonez
32256067	Luis Alvadesu	OF	Luis Valdes

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: INTENDENCIA F CONTRATISTA: CONSTRUMAS SERVICIOS

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: PULIDA DE PISO.

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: MAQUINA ESMERILADORA, PULIDORA.

APLICACIÓN	
DESDE	25-01-2021
HASTA	30-01-2021

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspe: de herramienta.	Caida, machucones	Golpe, heridas	Uso de Epp.	Oficial y Ayudante
Lavado de piso	Piso resbalosos	Golpe, heridas	Uso de Epp.	Oficial & Ayudante
Pulida de Piso	resbalones.	Golpe, heridas	Uso de Epp. botas de caucho	Oficial y Ayudante
Cristalizado y Esmerilado	resbalones, caida	fractura. Golpe	Uso de Epp botas de caucho	Oficial y Ayudante
Orden y Aseo	caida, tropezones	Golpe, Cortadas	Uso de Epp.	oficial y ayudante

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1129520786	Estibaliz Nieloles	operario	Estibaliz Nieloles
1143099442	Jose David Pulides	ayudante	Jose Pulides
72140358	CARLOS UARELA	OPERARIO	CARLOS

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Biblioteca Villa Sampablo CONTRATISTA:

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Aplicacion de pintura (cerramiento)

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: brocha, comprensor.

APLICACIÓN	
DESDE	25-01-21
HASTA	30-01-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Epp, Arca. Insp. herramienta	Equipos, caida	Golpe, heridas	Uso de Epp	Oficial
Preparación pintura	Salpicadura	Alergias irritacion en ojos	Gafas de seguridad Uso de Epp	Oficial
Aplicacion pintura	Salpicaduras	Alergias irritacion en ojos.	Uso de Epp	Oficial
Orden y aseo delarea	caida	Golpe heridas.	Uso de Epp.	oficial

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1128328049	Jorge Montes Martinez	Pintor	Jorge Montes
72.140.374	José Olivero M	Soldador	
92,172376	Jairo Pinto S	MAESTRO	

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Intendencia. CONTRATISTA:

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Resane de Fachada.

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Pica, Polidora, martillo, espatula

APLICACIÓN	
DESDE	23-01-21
HASTA	24-01-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Area. Insp. herramientas	Caida, machucones	Golpe, heridas.	Uso de Epp.	Oficial y Ayudante.
Picoteo de pared	ojo extraño en ojo.	Irritacion	uso de mangapes	Oficial y Ayudante.
Pulida de Pared	Tropezones. caida	Golpe, cortadas	Uso de Guantes Epp.	Oficial y Ayudante.
Resane de Pared	Sulpicadura.	Alergia.	Uso de Epp.	Oficial y Ayudante.
Orden y Aseo.	caida, Tropezones.	Golpe, Cortads.	Uso de epp.	Oficial y Ayudante.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1042998335	Anuar Jesus Perez Parra	Oficial	Anuar
1140839	Jose manuel Bolaño.	Ayudante	Jose

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Intendencia. CONTRATISTA:

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Elaboración de Columbinas.

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Pala, Cortilla.

APLICACIÓN
DESDE
22-01-21.
HASTA
22-01-21.

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Insp. Herramientas	Caida,	Golpe, herida.	uso de epp.	Insp. SST.
Descargado material	Caidas	Golpe. herida	uso de epp.	oficial y Ayudante.
Preparación Concreto	Tropezones	Golpe, heridas.	uso de epp.	oficial y Ayudante
Elaboración Colombina	Cortadas, Caidas	Golpe, herida.	Uso de epp.	oficial y Ayudante
Orden y Aseo.	Tropezones, Caida	Golpe, herida	uso de epp	oficial y ayudante

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1042098335	Anuar Jesus perez parra	oficial	Anuar
1964039	Jose manuel Bolaño	ayudante	Jose

	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Intendencia CONTRATISTA:

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Resane y pintura de muro exterior e interior

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Rodillo, brocha

APLICACIÓN	
DESDE	18-01-21
HASTA	27-01-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Insp. herramienta	Equipos	Golpes	Uso de epp	Insp. SST
Ascenso en andamio	caida de diferente nivel	fractura, Golpe	uso de equipo contra caida	oficial y Ayudante
Resane de muro	Cuerpo extraño en ojo	Irritacion	uso de monogafas	oficial y Ayudante
Aplicacion de pintura	Salpicadura	Irritacion en ojo Alergia	Uso de epp.	oficial y Ayudante
Descenso en andamio	Caida de diferente nivel	fractura, Golpe	Uso de equipo contra caida	oficial y Ayudante
Orden y Aseo	Equipo, herramienta	Golpe.	Usode epp.	oficial y Ayudante

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [x] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] OTRO
- [ ] CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
72256067	Luis A. Valdes V	OF	Luis Valdes
1007228502	Brayan Quiñones	AY	Brayan Quiñones
1045686014	Alvaro Calvo Garcia	OF	

INGENIERIA de Construcción S.A.S.	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Codigo:OL-SGSST-PTSA01 Version: 1 Fecha: 25-11-2020

Generalidasdes

OBRA / ZONA Intendencia

AREA O LUGAR:

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO Si OCASIONAL

	DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA	
LUNES	Resane y Pintura de muro exterior e interior	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 3mt
MARTES	Resane y Pintura de muro exterior e interior.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 3mt
MIERCOLES	Resane y pintura de muro exterior e interior	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 3mt
JUEVES	Resane y pintura de muro exterior e interior	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 3mt
VIERNES	Resane y pintura de muro exterior e interior.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 3mt.
SABADO	Resane y pintura de muro interior.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
DOMINGO		

	DD/MM/AAA			19/01/21			20/01/21			21/01/21			22/01/22			23/01/21			DD/MM/AAA		
	HI			HI 7am			HI 7am			HI 7am			HI 7am			HI			HI		
	HF			HF 5pm			HF 5pm			HF 5pm			HF 5pm			HF			HF		
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco con barbuquejo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Arnes de seguridad con 4 puntos de anclaje en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Eslinga de seguridad con doble gancho.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mosquetones de acero y cierre automático de 22.2 kN.						✓			✓			✓			✓			✓			
Freno de cuerda.						✓			✓			✓			✓			✓			
Línea de vida						✓			✓			✓			✓			✓			
Protector auditivo						✓			✓			✓			✓			✓			
Gafas de seguridad.				✓			✓			✓			✓			✓					
Botas de seguridad.				✓			✓			✓			✓			✓					
Lista de verifiación trabajos en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe línea de Vida y puntos de anclaje fijo en buen estado por persona				✓			✓			✓			✓			✓					
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores						✓			✓			✓			✓			✓			
Se verifica los puntos de anclaje por cada trabajador?				✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene vigente la afiliacion a la seguridad social?				✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el certificado de trabajo en alturas vigente?				✓			✓			✓			✓			✓					
Hay posibilidad de caída de herramienta u objetos de partes altas?.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un vigia de seguridad?				✓			✓			✓			✓			✓					
Secuenta con equipos y procedimiento de rescate?				✓			✓			✓			✓			✓					
La persona se encuentra en buenas condiciones de salud?				✓			✓			✓			✓			✓					
Existen Barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo.				✓			✓			✓			✓			✓					
Las condiciones ambientales permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).						✓			✓			✓			✓			✓			

FIRMAS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES		NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES		NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES		NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Brayan Ortiz	1002 228 502	Brayan Ortiz	1002 228 502	Brayan Ortiz	1002 228 502	Brayan Ortiz	Brayan Ortiz
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO		FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO		FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO		FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
jolie Pacheco	1042436100	jolie Pacheco	1042436100.	jolie Pacheco	1042436100	jolie Pacheco	1042436100
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA		FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA		FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA		FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

VIERNES		SABADO		DOMINGO	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES		NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES		NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
jolie Pacheco		Brayan Ortiz	1002 228 502		
Brayan Ortiz	1002 228 502				
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO		FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO		FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
jolie Pacheco	1.042'436.100.	jolie Pacheco	1042436100		
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA		FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA		FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

