Ingeniería	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	CODIGO:OL-SGSST-ATS001 VERSIÓN:01 FECHA: 30-12-2020

OBRA: Biblioteca Calle San Pablo — CONTRATISTA: _____

PROCESO CONSTRUCTIVO: _____

TRABAJO A REALIZAR: Armado de estructura.

GRUPO DE ANÁLISIS: _____

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Pinzas, Taladros, Martillos, Tijeras Metalicas. Roto Martillo.

APLICACIÓN	
DESDE	23-02-2021.
HASTA	27-02-2021

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Arme de Andamios	Material Pesado y corto Punzante	Machucones, Golpes, Heridas.	Uso de EPP. Guantes, casco, Botas	Oficial y Ayudante.
Toma de Medidas.	Trabajo en Alturas	Caidas Golpes. Fatalidad.	Uso de Arnes de seg	Oficial y Ayudante
Instalacion de Estructura.	Materiales Corto Punzantes.	Lesiones, Golpes Heridas.	Manejo Seguro de Herramientas	Oficial.
Orden y Aseo.	Materiales y Polvo Abundante.	Golpes Infección Respiratoria.	Uso de Mascarillas	Oficial y Ayudante.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [x] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] OTRO
- [ ] CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.045.705.949	Jenifer Camarra Diaz	Supervisora	Jenifer Camarra
1.042.477.680	Daiper Cervantes	Instalador.	
72 435 550	Reinel Cervantes	Instalador.	Reinel C

	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Codigo:OL-SGSST-PTSA01
INGENIERIA		Version: 1
		Fecha: 25-11-2020

Generalidasdes

OBRA / ZONA: Biblioteca Villa San pablo.

AREA O LUGAR: Interior de Biblioteca.

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO ✓ OCASIONAL

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
LUNES		
MARTES	✓ Armado de Estructura.	8 Metros.
MIERCOLES	✓ Armado de Estructura.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
JUEVES	✓ Armado de Estructura	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
VIERNES	✓ Armado de Estructura	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
SABADO	✓ Armado de Estructura.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
DOMINGO		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor

	DD/MM/AAA			23/02/21			24/02/21			25/02/21			26/02/21			27/02/21			DD/MM/AAA		
HI				HI 8:30AM			HI 8:00AM			HI 8:00AM			HI 8:00			HI 8:00			HI		
HF				HF 4:30PM			HF 4:30PM			HF 4:30PM			HF 4:30			HF 4:00PM			HF		
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco con barbuquejo				✓			✓			✓			✓			✓					
Arnes de seguridad con 4 puntos de anclaje en buenas condiciones				✓			✓			✓			✓			✓					
Eslinga de seguridad con doble gancho.				✓			✓			✓			✓			✓					
Mosquetones de acero y cierre automático de 22.2 kN.					✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de cuerda.				✓			✓			✓			✓				✓				
Linea de vida					✓			✓			✓		✓	✓			✓				
Protector auditivo				✓			✓			✓			✓			✓					
Gafas de seguridad.				✓			✓			✓			✓			✓					
Botas de seguridad.																					
Lista de verifiación trabajos en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe linea de Vida y puntos de anclaje fijo en buen estado por persona				✓			✓			✓			✓			✓					
Está la linea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores				✓			✓			✓			✓			✓					
Se verifica los puntos de anclaje por cada trabajador?				✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene vigente la afiliacion a la seguridad social?				✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el certificado de trabajo en alturas vigente?				✓			✓			✓			✓			✓					
Hay posibilidad de caída de herramienta u objetos de partes altas?.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un vigia de seguridad?				✓			✓			✓			✓			✓					
Secuenta con equipos y procedimiento de rescate?				✓			✓			✓			✓			✓					
La persona se encuentra en buenas condiciones de salud?				✓			✓			✓			✓			✓					
Existen Barandas a 1 metro mínimo de la superficie de trabajo.				✓			✓			✓			✓			✓					
Las condiciones ambientales permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).				✓			✓			✓			✓			✓					

Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
La estructura del andamio es estable y metálica?				✓			✓			✓			✓			✓					
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado?				✓			✓			✓			✓			✓					
Todos los parales están debidamente anclados y arriostrados?				✓			✓			✓			✓			✓					
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado?				✓			✓			✓			✓			✓					
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?						✓			✓			✓		✓			✓				
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo?				✓			✓			✓			✓			✓					
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio?				✓			✓			✓			✓			✓					
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio?				✓			✓			✓			✓			✓					
Trabajos con escalera de extensión. (Sistemas de acceso)	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Están las huellas en buen estado?						✓			✓			✓			✓			✓			
Están los puntos de agarre en buen estado?						✓			✓			✓			✓			✓			
Es la escalera de material dieléctrico?						✓			✓			✓			✓			✓			
Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?						✓			✓			✓			✓			✓			
La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?						✓			✓			✓			✓						
Trabajos en techos	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los tejados?						✓			✓			✓			✓			✓			
Están la tablas en buenas condiciones?						✓			✓			✓			✓			✓			
El personal que labora en el área tiene conocimiento del trabajo que se va ha realizar.						✓			✓			✓			✓			✓			
Esta el área debidamente aislada y señalizada?						✓			✓			✓			✓			✓			
Se verifico si la estructura (serchas y correas) se encuentran en buen estado?						✓			✓			✓			✓			✓			
Se ha inspeccionado líneas de energía electrica cerca de las estructuras y se han bloqueado y desenergizado si no están aisladas?						✓			✓			✓			✓			✓			
Medidas de prevención contra caídas en alturas	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)				✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)				✓			✓			✓			✓			✓					
Requerimiento de documentos anexos	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**	**SI**	**NO**	**NA**
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.				✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.				✓			✓			✓			✓			✓					
Existen las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.				✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Se socaliza el Uso de EPP en actividad de alturas.

FIRMAS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUNES	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

MARTES	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Damer C.	1.042422.680
Reinel C.	72435550
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brandon Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	


MIERCOLES	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Damer C.	1.042422.680
Reinel C	72435550
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brandon Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

JUEVES	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Damer C	1.042422.680
Reinel C	72435550
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brandon Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

VIERNES	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

SABADO	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

DOMINGO	
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	



Ingeniería	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	CODIGO:OL-SGSST-ATS001 VERSIÓN:01 FECHA: 30-12-2020

OBRA: Intendencia Fluvial. **CONTRATISTA:**

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Pintura En Muros. y Resane en oficinas - Alturas

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Rodillo, Espatula, lija, Pintura

APLICACIÓN
DESDE
08-02-21
HASTA
13-02-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Inspección del Area	Superficie de trabajo Irregular.	Lesiones y Trastornos Musculoesqueleticos	Aplicación de proceso seguro.	Oficial.
Apuntalamiento de material	Caidas del mismo Nivel.	Golpes.	Cuidado y Autocontrol.	Oficial.
Resane y Pintura.	Movimientos Repetitivos.	Irritación dolor Alergias, osteomuscular	Pausas activas SST y uso EPP	Oficial.
Orden y Aseo.	Posturas Incorrectos.	lesion y dolor dos espalda, tendones.	Procedimientos Seguros	Oficial.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- ☐ TRABAJO EN ALTURAS
- ☐ TRABAJO EN CALIENTE
- ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES
- ☐ IZAJE DE CARGAS
- ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- ☐ OTRO
- ☐ CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Brayan Q 1002 228 502	Brayan Q	OFICIAL	Brayan Q

INGENIERIA de Construcción S.A.S.	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Codigo:OL-SGSST-PTSA01 Version: 1 Fecha: 25-11-2020

Generalidasdes

OBRA / ZONA: Transdencia Fluvial.

AREA O LUGAR: Pintura de Muros y Pared en Oficinas.

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO Si OCASIONAL

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

LUNES	Pinturas en Muros y Pared.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 6 Mts
MARTES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
MIERCOLES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
JUEVES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
VIERNES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
SABADO		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
DOMINGO		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor

	DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA		
HI	08-02-21			HI 09-02-21			HI 10-02-21			HI 11-02-21			HI 8:00			HI 7:30			HI		
HF	300-5PM			HF 7:00 1PM			HF 7:1 PM			HF 7:5PM			HF 5:PM			HF 12:30			HF		
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco con barbuquejo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Arnes de seguridad con 4 puntos de anclaje en buenas condiciones	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Eslinga de seguridad con doble gancho.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Mosquetones de acero y cierre automático de 22.2 kN.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Freno de cuerda.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Linea de vida	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Protector auditivo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Gafas de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Botas de seguridad.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Lista de verifiación trabajos en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe línea de Vida y puntos de anclaje fijo en buen estado por persona	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se verifica los puntos de anclaje por cada trabajador?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene vigente la afiliacion a la seguridad social?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Tiene el certificado de trabajo en alturas vigente?			✓			✓			✓		✓			✓			✓					
Hay posibilidad de caída de herramienta u objetos de partes altas?.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se cuenta con un vigia de seguridad?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Secuenta con equipos y procedimiento de rescate?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
La persona se encuentra en buenas condiciones de salud?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen Barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Las condiciones ambientales permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
La estructura del andamio es estable y metálica?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Todos los parales están debidamente anclados y arriostrados?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado?	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?			✓		✓				✓			✓		✓			✓				
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo?	✓			✓						✓			✓			✓					
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio?	✓			✓						✓			✓			✓					
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio?	✓			✓						✓			✓			✓					
Trabajos con escalera de extensión. (Sistemas de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las huellas en buen estado?			✓			✓			✓			✓				✓					
Están los puntos de agarre en buen estado?			✓			✓			✓			✓				✓					
Es la escalera de material dieléctrico?			✓			✓			✓			✓				✓					
Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?			✓			✓			✓			✓				✓					
La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?			✓			✓			✓			✓				✓					
Trabajos en techos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los tejados?			✓			✓			✓			✓				✓					
Están la tablas en buenas condiciones?			✓			✓			✓			✓				✓					
El personal que labora en el área tiene conocimiento del trabajo que se va ha realizar.			✓			✓			✓			✓				✓					
Esta el área debidamente aislada y señalizada?			✓			✓			✓			✓				✓					
Se verifico si la estructura (serchas y correas) se encuentran en buen estado?			✓			✓			✓			✓				✓					
Se ha inspeccionado líneas de energía electrica cerca de las estructuras y se han bloqueado y desenergizado si no están aisladas?			✓			✓			✓			✓				✓					
Medidas de prevención contra caídas en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Requerimiento de documentos anexos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Se ha revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
Existen las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

OBSERVACIONES

Uso Obligatorio de EPP.

FIRMAS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUNES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
X Brayan Ochoa	X 1002 228 502
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brayan Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	1129580638

MARTES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
X Brayan	X 1002 228 502
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brayan Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	1129580638

MIERCOLES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
X Brayan	1002 228 502
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brayan Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	1129580638

JUEVES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
X Brayan	1002 228 502
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brayan Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	1129580638

VIERNES


NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
X Brayan	X 1002 228 502
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brayan Neto	44.153.656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	1129580638

SABADO

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Brayan	1002 228 502
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brayan Neto Lopez	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	1129580638

DOMINGO

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	



	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Intendencia Fluvial **CONTRATISTA:**

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Arma de andamio

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Martillo, Llaves Mixtas, Diagonales.

APLICACIÓN
DESDE
08-02-2021
HASTA
09-02-2021

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Ingreso al área y Distanciamiento de equipos	Condiciones ambientales Terreno Irregular.	Caídas, Esguinces lesiones.	Ingresar al área con los EPP	Oficial.
	Presencia de Maquinaria Trabajo Simultaneo	Atropellamiento, Daño a la Propiedad	Coordinación de Actividades.	Oficial.
Armar o Modificar Estructura	Trabajo de pleno Forma de Andamio	Caída de Altura Fracturas, Golpes, Contusiones.	Verificar q' el Personal esta apto para Trabajo en Altura	Oficial.
	Exposición a Rayos Solares.	Deshidratación	Disponer Hidratación	Area SST.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [x] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] OTRO
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.49640830			
1.72337537	CARLOS VALDEZ	Oficial	CARLOS VALDEZ
9640830	gogo manuel Bolaño	oficial	gogo Bolaño

	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Codigo:OL-SGSST-PTSA01
INGENIERIA de Construcción S.A.S.		Version: 1
		Fecha: 25-11-2020

Generalidasdes

OBRA / ZONA: Intendencia Fluvial.

AREA O LUGAR: Fachada Intendencia.

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO OCASIONAL

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

LUNES	———	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 11
MARTES	———	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
MIERCOLES	Anclado Andamio.	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
JUEVES	Anclado Andamio	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
VIERNES	Anclado Andamio	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
SABADO	Anclado de Andamio	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
DOMINGO		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor

	DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA			DD/MM/AAA		
HI				HI			HI 9:00 AM			HI 7:30			HI 7:30			HI			HI		
HF				HF			HF 5:00 PM			HF 5:00 PM			HF 4:30			HF			HF		
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco con barbuquejo							✓			✓			✓								
Arnes de seguridad con 4 puntos de anclaje en buenas condiciones							✓				✓		✓								
Eslinga de seguridad con doble gancho.							✓			✓			✓								
Mosquetones de acero y cierre automático de 22.2 kN.								✓			✓		✓								
Freno de cuerda.							✓			✓			✓								
Linea de vida									✓			✓	✓								
Protector auditivo							✓			✓			✓								
Gafas de seguridad.							✓			✓			✓								
Botas de seguridad.																					
Lista de verifiación trabajos en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe linea de Vida y puntos de anclaje fijo en buen estado por persona							✓			✓			✓								
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores							✓			✓			✓								
Se verifica los puntos de anclaje por cada trabajador?							✓			✓			✓								
Tiene vigente la afiliacion a la seguridad social?							✓			✓			✓								
Tiene el certificado de trabajo en alturas vigente?							✓			✓			✓								
Hay posibilidad de caída de herramienta u objetos de partes altas?.							✓			✓			✓								
Se cuenta con un vigia de seguridad?							✓			✓			✓								
Secuenta con equipos y procedimiento de rescate?							✓			✓			✓								
La persona se encuentra en buenas condiciones de salud?							✓			✓			✓								
Existen Barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo.							✓			✓			✓								
Las condiciones ambientales permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).							✓			✓			✓								

Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
La estructura del andamio es estable y metálica?							✓			✓			✓								
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado?							✓			✓			✓								
Todos los parales están debidamente anclados y arriostrados?							✓			✓			✓								
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado?							✓			✓			✓								
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?							✓			✓			✓								
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo?							✓			✓			✓								
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio?							✓			✓			✓								
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio?							✓			✓			✓								
Trabajos con escalera de extensión. (Sistemas de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las huellas en buen estado?									✓			✓			✓						
Están los puntos de agarre en buen estado?									✓			✓			✓						
Es la escalera de material dieléctrico?									✓			✓			✓						
Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?									✓			✓			✓						
La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?																					
Trabajos en techos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los tejados?									✓			✓			✓						
Están la tablas en buenas condiciones?									✓			✓			✓						
El personal que labora en el área tiene conocimiento del trabajo que se va ha realizar.									✓			✓			✓						
Esta el área debidamente aislada y señalizada?									✓			✓			✓						
Se verifico si la estructura (serchas y correas) se encuentran en buen estado?									✓			✓			✓						
Se ha inspeccionado líneas de energía electrica cerca de las estructuras y se han bloqueado y desenergizado si no están aisladas?									✓			✓			✓						
Medidas de prevención contra caídas en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.							✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)							✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)							✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)							✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)							✓			✓			✓								
Requerimiento de documentos anexos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.							✓			✓			✓								
Se ha revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.							✓			✓			✓								
Existen las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.							✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

Uso obligatorio EPP.

FIRMAS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUNES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

MARTES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

MIERCOLES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
XCARLOS VALDEZ	72337537
Jose	1640839
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Buenaventura	44-153-656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	029803638

JUEVES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
CARLOS VALDEZ	72337537
Henry Alva	92499238
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Buenaventura	44-153-656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	029803638

VIERNES


NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Henry Alva	X 92499238
XCARLOS.V	X 72337537
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Buenaventura	44-153-656
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
	029803638

SABADO

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	

DOMINGO

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	



Ingeniería	**ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)**	CODIGO: OL-SGSST-ATS001 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-12-2020

OBRA: Intendencia Fluvial CONTRATISTA:

PROCESO CONSTRUCTIVO:

TRABAJO A REALIZAR: Lavado y resane de Fachada.

GRUPO DE ANÁLISIS:

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Hidrolavadora, cepillo, Palustre, Hacha.

APLICACIÓN
DESDE
01-02-2021
HASTA
05-02-2021

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Insp Herramienta y Area.	Caidas y Golpes cortes	Golpes, Heridas	Uso de epp.	Oficial y Ayudante
Descenso En Andamio	Caida de diferente Nivel	fractura, Golpe	Uso de equipo Contracaidas.	Oficial y Ayudante
Lavado de Fachada	Salpicadura	Irritacion en ojos - Alergias.	E.P.P equipo Contracaidas	Oficial y Ayudante
Resane de Fachada	Cuerpo Extraño en ojo	Irritación	Equipo contracaidas Uso de epp.	Oficial y Ayudante
Descenso En Andamio	Caida de diferente Nivel	fracturas, Golpes.	Uso de equipo Contra Caidas	Oficial y Ayudante.

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

- [x] TRABAJO EN ALTURAS
- [ ] TRABAJO EN CALIENTE
- [ ] TRABAJO EN EXCAVACIONES
- [ ] IZAJE DE CARGAS
- [ ] TRABAJO EN LÍNEA VIVA
- [ ] TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS
- [ ] OTRO
- CUAL:

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1042999835	Anuar Jesús Perez Porra	ayudante	Anuar
1964083	Jose manuel Bolaño	Oficial	Jose

INGENIERIA de Construcción S.A.S.	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Codigo:OL-SGSST-PTSA01
		Version: 1
		Fecha: 25-11-2020

Generalidasdes

OBRA / ZONA: Intendencia Fluvial.

AREA O LUGAR:

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO Si OCASIONAL

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA		
LUNES	Lavado Y resane de Fachada	Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor 10
MARTES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
MIERCOLES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
JUEVES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
VIERNES		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
SABADO		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor
DOMINGO		Altuta aprox en la que se va a desarrollar la labor

	01/02/21			02/02/21			03/02/21			04/02/21			DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA			DD/MM/AAAA		
HI	7:00AM			7:00 AM			7:00AM														
HF	5:00pm			5:00pm			5:00pm														
	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Casco con barbuquejo	✓						✓			✓			✓								
Arnes de seguridad con 4 puntos de anclaje en buenas condiciones	✓						✓			✓			✓								
Eslinga de seguridad con doble gancho.			✓						✓	✓			✓								
Mosquetones de acero y cierre automático de 22.2 kN.			✓						✓	✓			✓								
Freno de cuerda.	✓						✓			✓			✓								
Linea de vida			✓						✓	✓			✓								
Protector auditivo	✓						✓			✓			✓								
Gafas de seguridad.	✓						✓			✓			✓								
Botas de seguridad.	✓						✓			✓			✓								
Lista de verifiación trabajos en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe linea de Vida y puntos de anclaje fijo en buen estado por persona							✓			✓			✓								
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores							✓			✓			✓								
Se verifica los puntos de anclaje por cada trabajador?							✓			✓			✓								
Tiene vigente la afiliacion a la seguridad social?	✓						✓			✓			✓								
Tiene el certificado de trabajo en alturas vigente?	✓						✓			✓			✓								
Hay posibilidad de caída de herramienta u objetos de partes altas?.	✓						✓			✓			✓								
Se cuenta con un vigia de seguridad?	✓						✓			✓			✓								
Secuenta con equipos y procedimiento de rescate?							✓			✓			✓								
La persona se encuentra en buenas condiciones de salud?	✓						✓			✓			✓								
Existen Barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo.	✓						✓			✓			✓								
Las condiciones ambientales permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).	✓						✓			✓			✓								

Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
La estructura del andamio es estable y metálica?	✓			✓			✓			✓			✓								
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado?	✓			✓			✓			✓			✓								
Todos los parales están debidamente anclados y arriostrados?										✓			✓								
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado?	✓			✓			✓			✓			✓								
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?										✓			✓								
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo?			✓			✓			✓				✓								
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio?																					
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio?																					
Trabajos con escalera de extensión. (Sistemas de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las huellas en buen estado?			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
Están los puntos de agarre en buen estado?			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
Es la escalera de material dieléctrico?			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?			✓			✓			✓	✓											
Trabajos en techos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los tejados?			✓			✓			✓	✓			✓								
Están la tablas en buenas condiciones?			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
El personal que labora en el área tiene conocimiento del trabajo que se va ha realizar.			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
Esta el área debidamente aislada y señalizada?			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
Se verifico si la estructura (serchas y correas) se encuentran en buen estado?			✓			✓			✓	✓	✓		✓								
Se ha inspeccionado líneas de energía electrica cerca de las estructuras y se han bloqueado y desenergizado si no están aisladas?			✓			✓			✓	✓			✓								
Medidas de prevención contra caídas en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)	✓			✓			✓			✓			✓								
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)	✓			✓			✓			✓			✓								
Requerimiento de documentos anexos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.	✓			✓			✓			✓			✓								
Se ha revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.	✓			✓			✓			✓			✓								
Existen las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.	✓			✓			✓			✓			✓								

OBSERVACIONES

El uso de tapa bocas es obligatorio

FIRMAS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUNES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Jose	19640839
Anuar	1042998335

FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Jolie Pacheco	1042436100

FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
Carlos Ulloa	1124503676

MARTES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Jose	19640839
Anuar	1042998335

FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Jolie Pacheco	1.042436100

FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
Carlos Ulloa	1124503676

MIERCOLES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Jose Bolaño	19640839
Brayan Q	1007 228 507

FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brandon Nieto	14.153.656

FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
Carlos Ulloa	1124503676

JUEVES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Jose	19640839
Anuar	1042998335
Edwin Conto	1045686014

FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brandon Nieto	14.153.656

FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
Jose Fuentes	7179261

VIERNES

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Brayan Quiñonez	1007 228 507
Luis Valdes	72256067

FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brandon Nieto	14.153.656

FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
Jose Fuentes	7179261

SABADO

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	
Brayan Quiñonez	1007 228 507

FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	
Brandon Nieto	14.153.656


FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	
Jose Fuentes	

DOMINGO

NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	

FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	

FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	



	ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)	CODIGO:OL-SGSST-ATS001
		VERSIÓN:01
		FECHA: 30-12-2020

OBRA: Biblioteca Gardenias CONTRATISTA: _____

PROCESO CONSTRUCTIVO: _____

TRABAJO A REALIZAR: Resane y pintura de muros

GRUPO DE ANÁLISIS: _____

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS: Espatula, rodillo

APLICACIÓN
DESDE
25-01-21
HASTA
30-01-21

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS	CARGO RESPONSABLE
Insp. area herramientas Epp.	Tropezones Equipo, Caida	Golpe, herida	Uso de Epp.	OF. y Ayudante
Resane de muro	Salpicaduras, Cortadas	irritacion en ojos herida	Uso de Epp.	OF. Yayudante
Preparacion de pintura	Salpicadura	irritacion en ojos	Uso de Epp.	OF. y Ayudante
Aplicación de pintura	Salpicadura, Tropezones	irritacion en ojos.	Uso de Epp.	OF. Y Ayudante
Orden y Aseo.	Caida Tropezones	Golpe, herida.	Uso de Epp.	OF. Y Ayudante

TAREA DE ALTO RIESGO A REALIZAR

(NO OLVIDE DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO)

☐ TRABAJO EN ALTURAS ☐ TRABAJO EN EXCAVACIONES ☐ TRABAJO EN LÍNEA VIVA ☐ OTRO

☐ TRABAJO EN CALIENTE ☐ IZAJE DE CARGAS ☐ TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS ☐ CUAL: _____

EQUIPO QUE ELABORA EL ATS:

Nº. CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
7225705	Juan Carlos Rodriguez	Auxiliar	

	PERMISO PARA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Codigo:OL-SGSST-PTSA01 Version: 1 Fecha: 25-11-2020

Generalidades

OBRA / ZONA: Intendencia fluvial.

AREA O LUGAR: Fachada : intendencia fluvial.

TIPO DE TRABAJO: RUTINARIO X OCASIONAL

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA		
LUNES		Altura aprox en la que se va a desarrollar la labor
MARTES		Altura aprox en la que se va a desarrollar la labor
MIERCOLES		Altura aprox en la que se va a desarrollar la labor
JUEVES		Altura aprox en la que se va a desarrollar la labor
VIERNES	Lavado y resane de fachada.	Altura aprox en la que se va a desarrollar la labor 16
SABADO		Altura aprox en la que se va a desarrollar la labor
DOMINGO		Altura aprox en la que se va a desarrollar la labor

	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HI						29 01 21		
HF						1:30 pm / 5:00 pm		

Equipos y Elementos de Protección personal (EPP) requeridos para la tarea	LUNES SI	LUNES NO	LUNES NA	MARTES SI	MARTES NO	MARTES NA	MIERCOLES SI	MIERCOLES NO	MIERCOLES NA	JUEVES SI	JUEVES NO	JUEVES NA	VIERNES SI	VIERNES NO	VIERNES NA	SABADO SI	SABADO NO	SABADO NA	DOMINGO SI	DOMINGO NO	DOMINGO NA
Casco con barbuquejo													/								
Arnes de seguridad con 4 puntos de anclaje en buenas condiciones													/								
Eslinga de seguridad con doble gancho.															/						
Mosquetones de acero y cierre automático de 22.2 kN.															/						
Freno de cuerda.													/								
Linea de vida															/						
Protector auditivo													/								
Gafas de seguridad.													/								
Botas de seguridad.													/								

Lista de verificación trabajos en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Existe linea de Vida y puntos de anclaje fijo en buen estado por persona													/								
Está la línea de seguridad anclada a un soporte diferente a la estructura donde se van a parar los trabajadores																					
Se verifica los puntos de anclaje por cada trabajador?													/								
Tiene vigente la afiliacion a la seguridad social?													/								
Tiene el certificado de trabajo en alturas vigente?													/								
Hay posibilidad de caida de herramienta u objetos de partes altas?.													/								
Se cuenta con un vigia de seguridad?													/								
Secuenta con equipos y procedimiento de rascate?													/								
La persona se encuentre en buenas condiciones de salud?													/								
Existen Barandas a 1 metro minimo de la superficie de trabajo.													/								
Las condiciones ambientales permiten la realización del trabajo? (vientos fuertes, ausencia de lluvia).													/								

Trabajos con andamios. (Sistema de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
La estructura del andamio es estable y metálica?																					
Esta en buenas condiciones, completo y ha sido nivelado?																					
Todos los parales están debidamente anclados y arriostrados?																					
El piso de apoyo esta firme y bien nivelado?																					
Si el andamio es mayor a tres secciones, tiene vientos instalados?																					
Si el andamio es rodante tiene el seguro en posición de bloqueo?																					
La plataforma de trabajo esta completa y cubre la dimensión del andamio?																					
Existe línea de vida asegurada e independiente al andamio?																					
Trabajos con escalera de extensión. (Sistemas de acceso)	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las huellas en buen estado?																					
Están los puntos de agarre en buen estado?																					
Es la escalera de material dieléctrico?																					
Si no es posible amarrar hay un ayudante para sostener la escalera?																					
La distancia pared a base de la escalera es 1/4 de longitud?																					
Trabajos en techos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Están las tablas colocadas en forma adecuada sobre los tejados?																					
Están la tablas en buenas condiciones?																					
El personal que labora en el área tiene conocimiento del trabajo que se va ha realizar.																					
Esta el área debidamente aislada y señalizada?																					
Se verifico si la estructura (serchas y correas) se encuentran en buen estado?																					
Se ha inspeccionado líneas de energía electrica cerca de las estructuras y se han bloqueado y desenergizado si no están aisladas?																					
Medidas de prevención contra caídas en alturas	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se han revisado las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Delimitación del área)																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Señalización del área)																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Control de acceso)																					
Se han implementado las medidas colectivas de prevención (Ayudante de seguridad)																					
Requerimiento de documentos anexos	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA
Se ha verificado la afiliación vigente a la seguridad social de las personas que realizaran el trabajo.																					
Se ha revisado los Certificados de aptitud médico ocupacional de cada trabajador para trabajos en alturas vigente.																					
Existen las constancias de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención de caídas en trabajo en alturas.																					

OBSERVACIONES

El uso de tapabocas es obligatorio

FIRMAS DEL PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO
FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA	FIRMA Y CEDULA DEL ENCARGADO DE OBRA

VIERNES	SABADO	DOMINGO
NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES	NOMBRES Y CEDULA DE LOS TRABAJADORES
Jose Balanta 19640839		
Arnoldo Perez 1042999833		
FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO	FIRMA Y CEDULA DEL EMISOR DEL PERMISO
Jobe Pacheco 1.042.436.700		
1129583638		

