	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA	P 1/1
	INFORME FINAL DE OBRA	ET.INF - 0001

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL, EN VIRTUD DEL CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA MC-IPCC-004-2021.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

DEPARTAMENTO (s)	BOLÍVAR	**DISTRITO**	CARTAGENA DE INDIAS
CONTRATO	MC-IPCC-004-2021	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 5.590.000,00**
FECHA INFORME (PERIODO)	24 DE MARZO DE 2021 - 13 DE ABRIL 2021	**FECHA INICIO CONTRATO**	24 DE MARZO DE 2021
PLAZO CONTRACTUAL	VEINTE (20) DÍAS	**FECHA FINAL CONTRATO**	13 DE ABRIL 2021
CONTRATANTE	INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA	**CONTRATISTA**	INGGEA CONSTRUCTORES SAS
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO DE SEGURIDAD DE LA MEGABIBLIOTECA PUBLICA JUAN JOSÉ NIETO DE ROSEDAL		
DIRECCIÓN	Cra 78 No 4C - 5	**USO**	INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL INMUEBLE	MEGABIBLIOTECA JUAN JOSE NIETO DE ROSEDAL		

OBJETIVO DEL INFORME

En el desarrollo de este contrato se realizaron al 100% las siguientes actividades: Desmonte de vidrios templado, limpieza y disposición de residuos, Suministro, transporte e instalación de vidrio templado incoloro de 8 mm (1.00 m x 2,07 m) incluye accesorios, Mantenimiento de puertas de vidrio de seguridad de 8 mm. de espesor de diferentes dimensiones, incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, se deben pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión de bisagra. nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento. Suministro e instalación de cerraduras para puerta ventanas, Tipo Cerrojo Doble multipunto niquelado con picaporte de 1", cilindro de uso cilíndrico.


REGISTRO FOTOGRAFÍCO





Desmonte de vidrios templado, limpieza y disposición de residuos.





Suministro, transporte e instalación de vidrio templado incoloro de 8 mm (1.00 m x 2,07 m) incluye accesorios










Mantenimiento de puertas de vidrio de seguridad de 8 mm. de espesor de diferentes dimensiones, incluye desmonte y montaje, retiro de los zócalos superior e inferior y accesorios, se deben pegar nuevamente los zócalos y accesorios, revisión de empaques, engrase y revisión de bisagra. nivelación de puerta y revisión de todas las partes para correcto funcionamiento.


Suministro e instalación de cerraduras para puerta ventanas, Tipo Cerrojo Doble multipunto niquelado con picaporte de 1", cilindro de uso cilíndrico.





Puertas debidamente instaladas, niveladas

INGGEA CONSTRUCTORES

Vo. Bo.
Liliana Prieto Plazas
Inggea Constructores SAS

Vo. Bo.
Alfonso Cabrera Cruz
Supervisor del contrato

Anexos:

Anexos:
- Acta de Cantidades y Memorias
- Acta de Recibo a Satisfaccion
- Acta de Recibo Final

Revisó:

Ing Fabian Aristizabal

Asesores Division IPCC