DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR 90 CM
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	ENERO 2015
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	JUNIO 12 DE 2020
	MODELO / REF	A-0359-90
	LOTE / SERIE	0228 / 33
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI Z359.1 - 2007
	MARCA	ARMADURA
	FECHA DE INSPECCION	JUNIO 16 DE 2020

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
partes metalicas	X				
condicion de las piezas laterales	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	**C: CUMPLE**	**NC: NO CUMPLE**	**RT: REVISAR**	**CB: CAMBIOS**	**O: OBSERVACIONES**
Compatibilidad de la eslinga con las partes metalicas	X				
compatibilidad de los conectores	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se lubrica el equipo y se realiza mantenimiento preventivo, las partes metálicas están en óptimas condiciones y no presentan escamación ni metorización, la reata presenta desgaste normal pero no excesivo. No presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.

INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA