DESCRIPCION DEL EQUIPO		
ALIANZA ANDINA HSEQ SAS	NOMBRE DEL EQUIPO	LINEA DE VIDA EN CUERDA TRENZADA CON GANCHO
	CANTIDAD EN INVENTARIO	1
	FECHA DE FABRICACION	SEPTIEMBRE 2019
	FECHA DE ENTREGA PARA INSPECCIÓN	JUNIO 12 DE 2020
	MODELO / REF	IN 8080 - 30 MT
	LOTE / SERIE / NUM. INSPECCION	13658 / 19
	NORMATIVIDAD QUE CUMPLE EL EQUIPO	ANSI / ASSE Z359.15 - 2014
	MARCA	INSAFE
	FECHA DE INSPECCION	JUNIO 16 DE 2020

CONTROL DE INSPECCION

ASPECTO A EVALUAR	CLASIFICACION				
INSPECCION VISUAL DE COMPONENTES DE SEGURIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Partes Textiles	X				
condicion de la cuerda o reata	X				
condiciones de las puntadas	X				
Guarda Cabo	X				
condicion de las piezas metálicas	X				
condicion de friccion de los componentes	X				
condicion de seguridad se los componentes	X				
rotacion libre de las partes moviles	X				
INSPECCION DE COMPATIBILIDAD	C: CUMPLE	NC: NO CUMPLE	RT: REVISAR	CB: CAMBIOS	O: OBSERVACIONES
Compatibilidad	X				
compatibilidad de los guarda cabos	X				
condicion de la etiqueta identificadora	X				

RESULTADO DE INSPECCION

	OBSERVACIONES
El producto es apropiado para permanecer en servicio	APTO PARA PERMANECER EN SERVICIO
El producto es inapropiado para permanecer en servicio	

Observaciones: Se realiza mantenimiento preventivo, la cuerda presenta desgaste normal mas no excesivo, no presenta rupturas en áreas de fuerza o resistencia.



INSPECCIONADO POR: ING. JAVIER A. CASTAÑEDA LOZADA