

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

CONTRATO 362 DE 2019

OBJETO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA COMPONENTE SOCIAL No. 7 PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

ELABORÓ		REVISÓ	
Firma:		Firma:	
			
Nombre:	Maritza Ibáñez Guzmán	Nombre:	Nick Almeida
Cargo:	Residente Social	Cargo:	Director de Interventoría

BOGOTA D.C.

2021

 	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021</p> <p align="center">Versión: 0</p>	
---	--	---

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVO GENERAL	6
2.1	OBJETIVOS EPECÍFICOS.....	6
3	PRESENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL	6
	IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	6
4	SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	7
4.1	PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD	7
4.1.1	Reuniones con la comunidad	7
4.1.2	Reunión extraordinaria	7
4.2	PROGRAMA DE DIVULGACIÓN.....	9
4.2.1	Volantes	10
4.2.2	Puntos Satélites de información y Afiches informativos	12
4.2.3	Vallas informativas móviles	14
4.3.	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA.....	15
4.3.1.	Levantamiento actas de vecindad.....	15
4.2.4	Actas de vecindad de inicio.....	16
4.2.5	Actas de compromiso	16
4.4.	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	25
4.4.1.	Punto CREA	25
4.5.	PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD.....	33
4.6.	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A TRABAJADORES VINCULADOS A LA OBRA34	
4.7.	PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NO CALIFICADO PARA LA OBRA.....	36
4.8.	PROGRAMA CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES	37
4.9.	PROGRAMA GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	38
4.9.1.	Informe mensual	38
4.9.2.	Informe semanal	38

 	<div> INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 </div> <div> Versión: 0 </div>	
---	--	---

4.9.3.	Comités técnicos /Sociales	38
4.9.4.	Correspondencia enviada	39
4.9.5.	Correspondencia recibida	39
5.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	39
6.	ANEXOS.....	41

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

Lista de tablas

Tabla 1 Consolidado reuniones extraordinarias	8
Tabla 2 Consolidado entrega de volantes.....	10
Tabla 3 Consolidado instalación Puntos Satélites de Información	12
Tabla 4 Consolidado actas de compromiso	16
Tabla 5 Información atención al ciudadano	26
Tabla 6 Consolidado atenciones ciudadanas.....	27
Tabla 7 Consolidados comités de veeduría.....	33
Tabla 8 Consolidado de socializaciones a los empleados de la obra	35
Tabla 9 Consolidado contratación Mano de Obra no Calificada.....	36
Tabla 10 Comités de seguimiento de Obra	38
Tabla 11 Correspondencia enviada	39
Tabla 12 Correspondencia recibida	39

Lista de registros fotográficos

Registro Fotográfico 2 Vallas móviles	15
Registro Fotográfico 3 Punto CREA fijo	26
Registro Fotográfico 4 Comités de veeduría	34
Registro Fotográfico 5 Capacitación al personal de obra	35
Registro Fotográfico 6 Identificación visual del contratista.....	37

Lista de anexos

Anexo 1 Actas de seguimiento en campo.....	42
Anexo 2 Correspondencia enviada desde el componente social.....	¡Error! Marcador no definido.

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

1 INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Contrato de Interventoría No. 362 de 2019, cuyo objeto es **“REALIZAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: “EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2”** Se dará a conocer las actividades realizadas desde la Interventoría respecto al componente social en el marco del objeto de trabajo del contratista, con contrato de obra 358 de 2019 y objeto **“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2”**.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas por esta interventoría para asegurar, controlar y vigilar el buen desarrollo del contrato en el ámbito social. Contiene todas las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría conforme a las especificaciones y obligaciones exigidas por el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal de acuerdo con los objetos y alcances propuestos en el contrato.

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

2 OBJETIVO GENERAL

Informar al Fondo Local de San Cristóbal sobre cada una de las actividades desarrolladas en el área de Gestión Social durante el período comprendido entre el 1 al 28 de febrero de 2021.

2.1 OBJETIVOS EPECÍFICOS

- Presentar el consolidado del desarrollo de las actividades que están contempladas en el anexo técnico del componente social y Plan de Gestión Social.
- Presentar los soportes correspondientes a cada una de las actividades ejecutadas en respuesta al plan de Gestión Social del Contratista mediante los soportes de verificación.

3 PRESENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

IDENTIFICACIÓN ENTIDAD CONTRATANTE:

Entidad : Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal

IDENTIFICACIÓN INTERVENTORÍA:

Firma : Mirs Latinoamérica S.A.S
Número de Contrato : 362 de 2019
Director de Interventoría : Ing. Nick Almeida
Residente Social de Interventoría : Maritza Ibáñez Guzmán

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:

Firma : Consorcio Tremun
Número de Contrato : 358 de 2019
Director de Obra : Ing. Roy Mesa
Residente social : Ana Carolina Vargas Calderón

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Los programas de gestión social, tienen como fin implementar estrategias de participación comunitaria de tal modo que permita, mitigar, prevenir, y minimizar los impactos negativos que se puedan generar durante la ejecución de la obra. Este plan se basa en los parámetros establecidos por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL y la Interventoría MIRS LATINOAMERICA, para la ejecución del contrato 358 de 2019.

A continuación, se detallan las actividades realizadas dentro de cada uno de los programas:

4.1 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Este programa está orientado al suministro de la información para brindarla de manera concisa a la comunidad del área de influencia directa, respecto a la ejecución del proyecto, donde el contratista informa las actividades a realizar en el marco de la ejecución del presente contrato.

4.1.1 Reuniones con la comunidad

4.1.2 Reunión extraordinaria

Para este periodo se llevaron a cabo nueve (9) reuniones con la comunidad, debido a temas propios de la ejecución de la obra tanto en el Barrio de Aguas Claras y Laureles.

Se dio cumplimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad con el uso de tapa bocas y distanciamiento social. La interventoría realizó el acompañamiento, se levantó un acta de reunión como soporte de la información suministrada, con la respectiva lista de asistencia.

A continuación, se da a conocer el consolidado de la reunión realizada en el periodo con las temáticas específicas:

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

Tabla 1 Consolidado reuniones extraordinarias

No	Tipo de reunión	Fecha realizada	Objetivo	Participantes	Total Convocados	Total asistentes
1	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO AGUAS CLARAS	3/02/2021	SOCIALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN EN EL PREDIO CALLE 14 BIS SUR No 24-49 CIV 4007127	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD	N/A	6
2	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO LAURELES	5/02/2021	CONSTRUIR EL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL PARAMENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CRA 23B ESTE No 11-20B CIV 4008241	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD	N/A	6
3	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO LAURELES	8/02/2021	SOCIALIZAR LOS DISEÑOS DEL CIV 4008179 TRAMO 15	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD	N/A	7
4	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO LAURELES	9/02/2021	CONSTRUIR EL ESPACIO PÚBLICO DESDE EL PARAMENTO DEL PREDIO UBICADO EN LA CALLE 12 SUR No 23-11 ESTE CIV 8008178	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD	N/A	9
5	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO LAURELES	15/02/2021	SOCIALIZAR LA RECONSTRUCCIÓN DEL ANDÉN COMPARTIDO EN LA CALLE 11 SUR No 23-49 ESTE CIV 4008177	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD	N/A	6
6	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO LAURELES	15/02/2021	SOCIALIZAR CONSTRUCCIÓN DE BAJO RAMPA CON SARDINEL A10 EN EL PREDIO CALLE 11 SUR No 23 - 25 ESTE CIV 4008177	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD SUPERVISIÓN FDLSC	N/A	5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
		Versión: 0	

No	Tipo de reunión	Fecha realizada	Objetivo	Participantes	Total Convocados	Total asistentes
7	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO LAURELES	15/02/2021	SOCIALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PREDIO UBICADO CALLE 11 B No 23-25 ESTE CIV 4008175	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD	N/A	5
8	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO LAURELES	16/02/2021	SOCIALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CIV 4007177	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ INTERVENTORÍA MIRS LATINOAMERICA COMUNIDAD	N/A	4
9	REUNIÓN EXTRAORDINARIA BARRIO AGUAS CLARAS	25/02/2021	SOCIALIZAR GARANTÍA DE BARANDA, POR RETIRO DE PROPIETARIA DE CALLE 14 SUR No 24-84 ESTE	CONTRATISTA CONSORCIO VIAL BOGOTÁ COMUNIDAD	N/A	6

Se informa que estas socializaciones surgieron por necesidades propias de la comunidad y ejecución de la obra respectivamente, se dio atención a cada uno de los requerimientos y se realizaron compromisos por parte de la comunidad y del contratista para el buen desarrollo de la obra.

4.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN

En este programa se busca dar alcance a la propagación de la información con la comunidad en general y del área de influencia directa, para fortalecer los canales de comunicación, con estas piezas se brinda la información oportuna relacionada con las características generales del proyecto.

El desarrollo de las actividades informativas se complementa con acciones dirigidas a la divulgación del proyecto de obra mediante la distribución de volantes de convocatoria, puntos satélites de información y afiches informativos.

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

4.2.1 Volantes

Para este periodo el contratista realizó la entrega de 7 volantes de inicio de obra en Aguas Claras y Laureles. La interventoría realizó la revisión y aprobación de los comunicados.

A continuación, se relaciona el consolidado de los volantes entregados por la firma contratista:

Tabla 2 Consolidado entrega de volantes


Nº de volante	BARRIO	TRAMO CIV	PIEZA	FECHA	Nº VOLANTES ENTREGADOS
43	LAURELES	TODOS LOS CIV	Volante de invitación al comité de veeduría No 3	22/02/2021	19
44	AGUAS CLARAS		Volante de invitación al comité de veeduría No 4	22/02/2021	17
TOTAL VOLANTES ENTREGADOS EN EL PERIODO					36

La interventoría realizó la revisión y aprobación de los comunicados mediante correo electrónico para posterior entrega a la comunidad.

A continuación, se relacionan los correos de aprobación de las piezas de divulgación establecidas en este periodo.

Aprobación de las piezas de divulgación

Aprobación de las piezas de divulgación



Indicador de cumplimiento.

No de volantes entregados 36 / No de volantes programados 36 *100 =100%

Gráfica de indicador



 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

Los volantes fueron entregados bajo puerta acogiendo los lineamientos establecidos por la emergencia sanitaria Covid-19.

4.2.2 Puntos Satélites de información y Afiches informativos

Para este periodo se dio cumplimiento a la instalación de los puntos satélites de información en el Barrio Aguas Claras y Laurees

Igualmente se evidenció la instalación de los afiches informativos, dando cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico componente social, donde se establece la información general del proyecto, dichos afiches son instalados al lado de los puntos satélites de información con el fin de generar un acercamiento entre la comunidad y las entidades.

En los recorridos a obra la interventoría realizó la verificación del mantenimiento e instalación de los puntos satélites de información.

A continuación, se relaciona el consolidado de los Puntos Satélites de Información y el registro fotográfico como soporte de verificación en los frentes de obra que se encuentran en ejecución.

Tabla 3 Consolidado instalación Puntos Satélites de Información

N O	FRETE DE OBRA	UBICACIÓN	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
1	AGUAS CLARAS	CRA 24C ESTE No 14-08 SUR	MANTENIMIENTO	 <p>25 feb. 2021 12:31:39 p. m. 14-48 Transversal 21a Este San Cristóbal Bogotá</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
		Versión: 0		

N o	FRENTE DE OBRA	UBICACIÓN	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
2	AGUAS CLARAS	CRA 24C ESTE No 14-30 SUR	MANTENIMIENTO	
3	AGUAS CLARAS	SALÓN COMUNAL AGUAS CLARAS	MANTENIMIENTO	
4	AGUAS CLARAS	CALLE 14 SUR No 25-11 ESTE	MANTENIMIENTO	
5	LAURELES	CRA 23 B ESTE No 11D – 24 SUR	MANTENIMIENTO	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
		Versión: 0		

N O	FRENTE DE OBRA	UBICACIÓN	ESTADO	REGISTRO FOTOGRÁFICO
6	LAURELES	TIENDA	MANTENIMIENTO	 <p>19 feb. 2021 11:36:34 a. m. 23-80 Calle 9a Sur San Cristóbal Bogotá</p>
7	LAURELES	CALLE 12 SUR No 23-26 ESTE	MANTENIMIENTO	 <p>19 feb. 2021 10:32:45 a. m. 9a Sur10 Carrera 19a Este San Cristóbal Bogotá</p>

4.2.3 Vallas informativas móviles

Para este periodo la firma contratista dio cumplimiento a la instalación de la valla informativa móvil en el frente de ejecución del Barrio Aguas Claras y Laureles.

A continuación, se deja el registro fotográfico de la instalación de la valla informativa en el Barrio Aguas Claras.

 	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021</p> <p align="center">Versión: 0</p>	
---	--	---

Registro Fotográfico 1 Vallas móviles

Aguas Claras



Laureles



4.3. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

4.3.1. Levantamiento actas de vecindad

Esta actividad comprende hacer la descripción general del estado de las viviendas antes del inicio de las actividades constructivas, mediante la realización de un registro fotográfico y una descripción escrita que permita verificar las condiciones actuales del predio.

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

4.2.4 Actas de vecindad de inicio

Para este periodo no se realizaron actas de vecindad de inicio ya que las obras se encuentran en ejecución.

Para este periodo se dio aprobación a las actas de vecindad de los CIV 4008475 y 4008462 de Laureles y Aguas Claras, mediante oficio MIRS-FDLSC-204-2021, donde se dejó claridad que en caso de presentarse algún requerimiento por parte de un propietario y no contar con el registro fotográfico suficiente, el contratista debería asumir las debidas reparaciones.

4.2.5 Actas de compromiso

Durante la ejecución del contrato se ha realizado el levantamiento de ciento cuarenta y siete (147) actas de compromiso en el sector de Aguas Claras y Laureles, de las cuales noventa y uno (91) se encuentran cerradas y cincuenta y seis (56) en seguimiento.

A continuación, se relaciona la trazabilidad y la gestión realizadas por el contratista para su respectivo cierre:

Tabla 4 Consolidado actas de compromiso

ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
1	AGUAS CLARAS	Calle 14 A Sur No. 24 - 65 Este	2/10/2020	Traslado de un pino que se encontraba en espacio público del predio a una zona verde del mismo barrio.	2/10/2020	CUMPLIDO
2		Calle 14 A Sur No. 24 - 65 Este	2/10/2020	Salida de aguas residuales a la vía.	3/11/2020	CERRADA
3		Calle 14 A Sur No. 24 - 82 Este	21/10/2020	Salida de aguas residuales a la vía.	25/10/2020	CUMPLIDO
4		Calle 13 D Sur No. 24 - 45 Este	28/10/2020	El predio no presenta salida de agua hacia la vía, sin embargo, el propietario realizará seguimiento pues antes existía.	30/10/2020	CUMPLIDO
5	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-08	4/01/2021	Correr el cerramiento del lote, ya que se encuentra invadiendo el espacio público.	15/01/2021	CUMPLIDO



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Versión: 0



ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
6		Calle 11C No 23-05 Este	6/01/2021	Correr el cerramiento del lote, ya que se encuentra invadiendo el espacio público.	25/01/2021	CUMPLIDO
7	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-17	6/01/2021	Solicitud de bajo rampa, por persona en condición de discapacidad.	19/01/2021	CUMPLIDO
8	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-23	5/01/2021	Correr el cerramiento del lote, ya que se encuentra invadiendo el espacio público.	9/01/2021	CUMPLIDO
9	AGUAS CLARAS	Calle 13D No 24-17 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CERRADA (Se cierra ya que no se encontró al propietario en las tres visitas para notificación)
10	AGUAS CLARAS	Calle 13Sur No 24-13	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CERRADA (Se cierra ya que no se encontró al propietario en las tres visitas para notificación)
11	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-22	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
12	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-41	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CERRADA
13	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-69	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CERRADA
14	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-75	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CERRADA
15	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-79	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	7/01/2021	CUMPLIDO
16	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-85	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	26/02/2021	CERRADA (Se cierra ya que no se encontró al propietario en las tres visitas para notificación)
17	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-87	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	7/01/2021	CUMPLIDO
18	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-78	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	7/01/2021	CUMPLIDO
19	AGUAS CLARAS	Cl 13d Sur 24 73 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
20	AGUAS CLARAS	CI 13d Sur 24 62	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
21	AGUAS CLARAS	CI 13d Sur 24 51	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	25/02/2021	CERRADA (Propietario no tiene recursos para la adecuación)
22	AGUAS CLARAS	CI 13d Sur 24 34	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CERRADA
23	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 18	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CERRADA
24	AGUAS CLARAS	CI 13d Sur 24 35	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
25	AGUAS CLARAS	CI 13d Sur 24 14	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
26	AGUAS CLARAS	CI 13d Sur 24 21	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
27	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 13	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CERRADA
28	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 21	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	27/01/2021	CUMPLIDO
29	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 04	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
30	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 25	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
31	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 26	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CERRADA
32	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 41	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	12/02/2021	CUMPLIDO
33	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 45	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
34	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 53	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	12/02/2021	CUMPLIDO



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
35	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 73	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	19/02/2021	CERRADA (Se cierra ya que no se encontró al propietario en las tres visitas para notificación)
36	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 77	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	25/02/2021	CERRADA (Propietario no tiene recursos para la adecuación)
37	AGUAS CLARAS	CI 13c Sur 24 57	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
38	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 02	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
39	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 07	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	1/01/2021	CUMPLIDO
40	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 37	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
41	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 47	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	19/02/2021	CERRADA (Se cierra ya que no se encontró al propietario en las tres visitas para notificación)
42	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 68	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	12/02/2021	CUMPLIDO
43	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 77	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	7/01/2021	CUMPLIDO
44	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 81	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
45	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 74	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
46	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 94 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	25/02/2021	CERRADA (Propietario no tiene recursos para la adecuación)
47	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 90 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
48	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 86 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
49	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 36 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	07/01/20021	CUMPLIDO



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
50	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 25 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	07/01/20021	CUMPLIDO
51	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 21 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	07/01/20021	CUMPLIDO
52	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 15 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
53	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 09 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
54	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 99 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
55	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 80 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
56	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 80 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
57	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 70 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
58	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 62 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
59	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 69 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
60	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 58 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
61	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 79 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
62	AGUAS CLARAS	CI 14 Sur 24 44 Este	7/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
63	AGUAS CLARAS	CI 14 Bis Sur 24 91 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	8/01/2021	CUMPLIDO
64	AGUAS CLARAS	CI 14 Bis Sur 24 86 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
65	AGUAS CLARAS	CI 14a Sur 24 24 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
66	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24c 16 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	8/01/2021	CUMPLIDO
67	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24c 17 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	27/01/2021	CUMPLIDO
68	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24c 23 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
69	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24c 36 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
70	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24 06 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
71	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24 08 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
72	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24 10 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	19/02/2021	CUMPLIDO
73	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24 16 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
74	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24 22 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
75	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24 28 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	8/01/2021	CUMPLIDO
76	AGUAS CLARAS	CI 14 A Sur 24 29 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
77	AGUAS CLARAS	CI 13 Sur 20 99 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CERRADA
78	AGUAS CLARAS	CI 14a Sur 24 52	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	8/01/2021	CUMPLIDO
79	AGUAS CLARAS	CI 14a Sur 24 57	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
80	AGUAS CLARAS	CI 14a Sur 24 65 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
81	AGUAS CLARAS	CI 14a Sur 24 76 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
82	AGUAS CLARAS	CI 14a Sur 24 82 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
83	AGUAS CLARAS	Cl 14a Sur 24 96 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	19/02/2021	CERRADA (Propietario no tiene recursos para la adecuación)
84	AGUAS CLARAS	Cl 14a Sur 24 95 Este	8/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	Bajante interna no afecta Espacio Público	CUMPLIDO
85	AGUAS CLARAS	Cl 14a Sur 24 52 Este	9/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	25/01/2021	CUMPLIDO
86	AGUAS CLARAS	Cr 23b Este 11a Sn. Lotes De Cultivo	15/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	18/01/2021	CUMPLIDO
87	AGUAS CLARAS	Cl 13d Sur 24 40 Este	15/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	18/01/2021	CUMPLIDO
88	AGUAS CLARAS	Cl 23b Este 11a 04	15/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	20/01/2021	CUMPLIDO
89	AGUAS CLARAS	Cl 13d Sur 24 Sn Lote	15/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	30/01/2021	CUMPLIDO
90	AGUAS CLARAS	Cl 14a Sur 24c 36	27/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	25/02/2021	CUMPLIDO
91	AGUAS CLARAS	Cl11b Sur 23 42 Este	27/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
92	AGUAS CLARAS	Cl 14a Sur 24 46	30/01/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias	25/02/2021	CUMPLIDO
93	LAURELES	Cra 23B Este No 11B-20 Sur	3/02/2021	Correr el cerramiento del lote, ya que se encuentra invadiendo el espacio público.	12/02/2021	CERRADA
94	AGUAS CLARAS	Calle 12 Sur No 24-61 Sur	5/02/2021	Demolición de escalera		SEGUIMIENTO
95	AGUAS CLARAS	Calle 14 Bis Sur No 14-84	9/02/2021	Adecuación escalón para ingreso al predio	12/02/2021	CERRADA
96	LAURELES	Calle 11A Sur No 23-35 Este	11/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
97	LAURELES	Calle 11A Sur No 23-11 Este	11/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
98	LAURELES	Calle 11A Sur No 23-59	11/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
99	LAURELES	Cra 23B Este No 11A-07 Sur	11/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
100	LAURELES	Calle 11A Sur No 23-23	11/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
101	LAURELES	Calle 11A Sur No 23-35 Este	11/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
102	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-32	11/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
103	AGUAS CLARAS	Calle 13C Sur No 24B - 41 Este	12/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
104	AGUAS CLARAS	Calle 13D Sur No 24-64 Este	12/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
105	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-49 Este	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
106	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-55 Este	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
107	LAURELES	Cra 23B Este No 11B-20 Sur	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
108	LAURELES	Cra 23 B Este No 11B-20 Sur	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
109	LAURELES	Cra 23 B Este No 12A - 18 Sur	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
110	LAURELES	Cra 23 B Este No 12A - 06 Sur	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
111	LAURELES	Cra 23 B Este No 12A - 12 Sur	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
112	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-25 Este	15/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
113	LAURELES	Calle 11B Sur No 23-67 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
114	LAURELES	Calle 11B Sur No 23-61 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
115	LAURELES	Calle 11B Sur No 23-41 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
116	LAURELES	Calle 11B Sur No 23-35 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
117	LAURELES	Calle 11B Sur No 23-24 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
118	LAURELES	Calle 11B Sur No 23-05 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
119	LAURELES	Calle 11B Sur No 23-11 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
120	LAURELES	Cra 23 B Este No 11B-07 Sur	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
121	LAURELES	Cra 23 B Este No 11B-13 Sur	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
122	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-71 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
123	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-23 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
124	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-17 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
125	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-38 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
126	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-29 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
127	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-54 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
128	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-67 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
		Versión: 0		


ACTA No	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO COMPROMISO	OBSERVACIONES
129	LAURELES	Cra 23B Este No 11B-25 Sur	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
130	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-62 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
131	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-68 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
132	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-62 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
133	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-65 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
134	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-30 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
135	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-48 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
136	LAURELES	Calle 11C Sur No 23-56 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
137	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-35 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
138	LAURELES	Calle 12 Sur No 23-47 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
139	LAURELES	Cra 23B Este No 11B-19 Sur	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
140	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-22 Este	16/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
141	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-05 Este	17/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
142	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-64 Este	17/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
143	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-47 Este	17/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
144	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-52 Este	17/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
145	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-40 Este	17/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
146	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-23 Este	17/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO
147	LAURELES	Calle 12A Sur No 23-37 Este	17/02/2021	Adecuación de bajantes de aguas lluvias		SEGUIMIENTO

Indicador de gestión

No de actas de compromiso resueltas 91/ No de actas de compromiso realizadas 147

*100%= 62%

Gráfica de indicador



4.4. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este programa consiste en la atención personalizada a los ciudadanos durante la ejecución de la obra, para lo cual se establecerán los mecanismos de atención telefónica y por correo para recepcionar las inquietudes, quejas, reclamos y solicitudes que se puedan presentar en el desarrollo de la obra.

4.4.1. Punto CREA

Para la fecha el contratista cuenta con un punto CREA, el cual se encuentra habilitado para la adecuada atención al ciudadano, dando cumplimiento al anexo técnico que indica *“El contratista deberá contar con un (1) lugar (oficina en las instalaciones del contratista o en el campamento) en el cual brindará información a la comunidad que lo requiera”*, adicional el contratista viene dando cumplimiento en la atención del Punto CREA Virtual, el contratista tiene habilitado todos los canales de comunicación que permite a la comunidad ser atendida a sus requerimientos y solicitudes.

La interventoría verificó que el contratista está realizando la atención permanente en los recorridos a los frentes de obra, igualmente dio cumplimiento a la instalación del aviso para el punto CREA y cuenta con el funcionamiento de los medios para atención a la comunidad.

Se informa que para este periodo el contratista realizó el cambio del Punto CREA ubicado en el Barrio Aguas Claras para el Barrio Laureles, teniendo en cuenta que las obras se encuentran concentrada en dicho Barrio, se recibe comunicado CT20-358-141 por parte del contratista con las novedades del cambio, se realizará la respectiva verificación.

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

A continuación, se relacionan los datos del Punto CREA fijo y los datos del Punto CREA virtual.

Tabla 5 Información atención al ciudadano

DIRECCIÓN CREA	CREA MOVIL Y VIRTUAL	HORARIO DE ATENCIÓN	RESPONSABLE GESTIÓN SOCIAL
Carrera 23B Este No 12ª-17 Sur B/ Aguas Laureles	CREA MÓVIL 320826184 CREA Virtual puntocrea358@gmail.com	Lunes y jueves de 8:00 AM a 12:00 M	T.S. Carolina Vargas Calderón

Registro Fotográfico 2 Punto CREA fijo



Durante la ejecución del contrato se han abierto veintisiete (27) atenciones ciudadanas, de las cuales veintidós (22) se encuentran cerradas y cinco (5) en seguimiento.

Se informa que para este periodo se abrieron tres (3) atenciones y se dio cierre a nueve (9) atenciones.

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

Tabla 6 Consolidado atenciones ciudadanas

Nº	FECHA DE PQR	FECHA DE CIERRE	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	ESTADO
1	19/10/2020	25/11/2020	Carmen Gimena Chalapud	Calle 13 D Sur No. 24 – 39 Este	AGUAS CLARAS	Daño a cable de Fibra óptica por paso de la maquinaria seguimiento: 25/11/2020 el contratista verificó la factura y no llegó cobro adicional por la reparación, por lo cual se da cierre al formato de atención.	CERRADA
2	23/10/2020	11/12/2020	Juan Carlos Rivera	Cll. 14 A Sur No. 24 – 58	AGUAS CLARAS	Daño de baldosas de fachada con retroexcavadora. El 11/12/2020 el Señor Juan Carlos se acerca al Punto de atención, se acuerda el pago de \$40,000 por concepto de arreglo de las baldosas dañadas en la fachada y se cierra la PQR a satisfacción del petionario.	CERRADA
3	28/10/2020	25/11/2020	Juan Carlos Rivera	Cll. 14 A Sur No. 24 – 58	AGUAS CLARAS	Solicitud bajo rampa Seguimiento: 25/11/2020 el contratista realiza adecuación de bajo rampa, dejando claridad que en caso que el predio presente inundaciones por las lluvias, el contratista no se hace responsable, se cierra atención.	CERRADA
4	28/10/2020	10/12/2020	Patricia Cortés	Cll. 13 D Sur No. 24 – 17	AGUAS CLARAS	Daño de antepecho de fachada por retroexcavadora, el 10/12/2020 el contratista realiza el arreglo a satisfacción de propietario, se cierra atención ciudadana.	CERRADA
5	18/11/2020	5/12/2020	Carmen Omaira García	Calle 14 Bis S No 24-15 Este	AGUAS CLARAS	Daño en canaleta de bajante de aguas lluvias por paso de retroexcavadora, 23/11/2020 el contratista informa a la propietaria que en el momento de la intervención del espacio público se realizará la respectiva reparación. 05/12/2020 se da cierre a la PQR con el pago de \$50,000 por parte del contratista para arreglo de la canal de la bajante de aguas lluvias, se cierra atención ciudadana a satisfacción de petionaria.	CERRADA
6	18/11/2020	23/11/2020	Eliodoro Cruz	Calle 13C Sur No 24-26	AGUAS CLARAS	Daños en los muros de fachada de la vivienda por paso de la retroexcavadora, 19/11/2020 el contratista realizó la reparación del muro. Seguimiento 23/11/2020 se realizó visita al predio y se dio cierre a las PQR quedando a satisfacción del petionario.	CERRADA



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

N°	FECHA DE PQR	FECHA DE CIERRE	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	ESTADO
7	19/11/2020	7/12/2020	Blanca Cecilia Silva	Calle 14 Sur No 24-80 Este	AGUAS CLARAS	Daño en portón por demolición del andén. El 24/11/2020 el contratista informa a la propietaria que en el momento que se dé avance con el espacio público, se realizará la debida reparación. 07/12/2020 se acerca la peticionaria y refiere que va a realizar cambio de portón y se da cierre a la PQR.	CERRADA
8	21/11/2020	25/11/2020	Yarledis Pardo Mendoza	Calle 14 Bis S No 24-81 Este	AGUAS CLARAS	Caída por paso en la obra, el 25/11/2020 se visita el predio y se habla con la Señora Yarledis, quien manifiesta que fue una caída leve y asume que iba en chancas, informa que le están haciendo unos masajes, el contratista asume el costo y paga la suma de \$20,000, se cierra atención a satisfacción.	CERRADA
9	25/11/2020	18/12/2020	Janeneth Díaz Carreño	Calle 13 C sur No. 24 - 81	AGUAS CLARAS	El 27/11/2020: El tema se trata en comité técnico y en recorrido se resuelve realizar la adecuación, la atención quedaría cerrada en el momento de la adecuación de la bajo rampa. 18/12/2020 se realiza adecuación de bordillo de bajo rampa, se da cierre a la atención ciudadana.	CERRADA
10	9/12/2020	16/01/2021	Aljandra Merchán	Calle 14 Sur No 24-04 Este	AGUAS CLARAS	09/12/2020 se comunica de manera telefónica y manifiesta que una volqueta de la obra dañó el cable de la luz, se realiza la respectiva verificación por parte del contratista y el 14/12/2020 la Señora Alejandra indica que el arreglo del cable fue de \$60,000, el contratista informa que en el momento que se cuente con la factura se realizará el pago correspondiente. 16/01/2021 se realiza el pago y se cierra atención ciudadana.	CERRADA
11	9/12/2020		Nubia Caicedo	Calle 14 Bis Sur No 24-30 Este	AGUAS CLARAS	9/12/2020 se comunica la Señora Nubia y manifiesta que a causa de las fuertes lluvias y el escombro de la obra ubicado en el andén de su casa se presentó una inundación que le afectó los tapetes de su casa, se realizará verificación y se evidenció la afectación, 14/12/2020 se habla con la Señora Nubia de manera telefónica y se acuerda que suministre un valor para la reparación de los tapetes, se espera respuesta por parte de la peticionaria para cierre de la atención ciudadana. 20/02/2021 el contratista realiza visita al predio para confirmar valor de los tapetes.	ABIERTA



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

N°	FECHA DE PQR	FECHA DE CIERRE	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	ESTADO
12	9/12/2020	18/02/2021	Luz Mery Gómez	Calle 14 Sur No 24-86 Este	AGUAS CLARAS	09/12/2020 la Señora Luz Mery manifiesta que por la ejecución del espacio público su fachada sufrió desprendimiento en algunas baldosas, 10/12/2020 se realiza verificación en campo y se evidencia afectación y se solicita a la propietaria si cuenta con las baldosas para hacer la reparación, 23/12/2020 se habla con la Señora Nubia e indica que no cuenta con las baldosas, manifiesta que ella realiza el arreglo por el valor de \$50,000, se informa que se escalará dicha solicitud al área técnica y se dará la respuesta para cierre de la atención. 18/02/2021 el contratista llega a acuerdo con la Señora y realizará el arreglo y asumirá el costo de las baldosas, se cierre atención ciudadana.	CERRADA
13	14/12/2020	24/02/2021	Juan Gómez	Calle 14 Bis Sur No 24-96 Este	AGUAS CLARAS	14/12/2020 el Señor Juan solicita se retire el escombro ocasionado por la obra ubicado en su lote, se le informa que se realizará la respectiva limpieza corroborando el registro fotográfico inicial. 24/02/2021 el contratista hace entrega del lote limpio, se cierra la atención ciudadana.	CERRADA
14	14/12/2020	23/12/2020	Myriam Angélica Alfaro	Calle 14 Sur No 24-29 Este	AGUAS CLARAS	14/12/2020 la Señora Myriam solicita arreglo de tubo de drenaje que se encuentra roto antes de la realización del andén, 16/12/2020 se realiza verificación en campo, 18/12/2020 el contratista da los lineamientos para la reparación del tubo, 23/12/2020 se realiza el arreglo del tubo y se cierra la atención ciudadana a satisfacción de la peticionaria.	CERRADA
15	28/12/2020	18/02/2021	Blanca Alcira Gómez	Calle 14 Sur No 24-84 Este	AGUAS CLARAS	28/12/2020 la señora Blanca Alcira, propietaria del predio ubicado en la calle 14 sur No 24-84 Este del barrio Aguas Claras, manifiesta que con el proceso constructivo de la obra su predio en la parte trasera colindando con el tramo 6 sufrió fisuras en su parte interna, ese mismo día se realiza visita al predio con acompañamiento del área técnica, con el fin de informarle a la propietaria que deberá enviar el registro fotográfico al PUNTO CREA para validar información. 18/02/2021, el contratista realiza con el registro fotográfico inicial y la propietaria no suministró dicho registro, razón por la	CERRADA



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**



Versión: 0

N°	FECHA DE PQR	FECHA DE CIERRE	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	ESTADO
						cual no se puede responder, se cierra la atención ciudadana.	
16	28/12/2020	25/02/2021	Kevin Vera	Calle 13D Sur No 24-29 Este	AGUAS CLARAS	28/12/2020 daño de baldosas en el garaje por demolición del andén, se realiza visita al predio y se verifica si el propietario cuenta con las baldosas, se toma la muestra y se realiza la respectiva búsqueda para la reparación. 25/02/2021 el contratista realiza el arreglo y se cierra atención ciudadana.	CERRADA
17	28/12/2020	20/02/2021	Heriberto Aldemar Miranda	Calle 13C Sur No 24-04 Este	AGUAS CLARAS	28/12/2020 daño de tubo de aguas negras por estacionamiento de maquinaria, se realiza visita desde el componente social y se informa que se realizará la respectiva visita con el área técnica para arreglo. 20/02/2021 el contratista realiza el respectivo arreglo y se cierra la atención ciudadana.	CERRADA
18	4/01/2021		Blanca Cielo Tavera	Cra 23 B Este # 12 A 17 Sur	LAURELES	04/01/2021 La propietaria manifiesta que con el rolizo que sostenía la poli sombra se le desportilló dos (2) baldosas de la entrada de su casa. 04/01/2021 Se realiza visita de verificación al predio y se le informa a la señora que, una vez realizada la construcción del espacio público, se harán los arreglos pertinentes en el predio	ABIERTA
19	16/01/2021		Jorge Ocampo Trujillo	Cra 23 Este # 11 A 20 Sur	LAURELES	16/01/21 El Sr. Jorge Ocampo manifiesta que con el paso del vibro compactador en la parte externa de su casa, el interior del predio tuvo vibraciones, dañando el display del tv. 16/01/21. Se realiza visita al predio en compañía del área técnica y de la interventoría, se verifica la estructura del predio y se procede a realizar una prueba de vibración en las mismas condiciones que manifiesta el propietario cuando ocurrió el daño de su televisor. En esta prueba se evidencia que no se genera ninguna vibración dentro del predio, por lo anterior se solicita al propietario hacer llegar al consorcio tremun, los planos estructurales de la vivienda para su verificación. 20/01/21. Se realiza visita de seguimiento con el fin de indagar sobre los planos estructurales, pero la propietaria no se encuentra, atiende la mamá y se le dejó razón de acercarse al punto crea.29/01/21. Se realiza visita	ABIERTA

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
		Versión: 0		

N°	FECHA DE PQR	FECHA DE CIERRE	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	ESTADO
						con el fin de solicitar los planos estructurales, pero manifiestan no tenerlos, queda pendiente toma de decisión.	
20	14/01/2021	20/01/2021	Alexander Mora Mora	Calle 4 bis sur # 24- 30	AGUAS CLARAS	14/01/21. El Señor Alexander Mora se acerca al punto crea para solicitar la construcción de la terraza de su predio desde el paramento existente, hasta el límite con la vía, esto de manera escrita. 20/01/21. El componente técnico realiza respuesta por escrita donde se indica la construcción e intervención del espacio público de acuerdo con diseños establecidos para este contrato y se entrega oficio al peticionario y a los firmantes en la solicitud, a lo anterior se da cierre a la PQR	CERRADA
21	6/01/2021	16/01/2021	Geraldine Tatiana Nope	Cra 23 B Este #12 A 17 Sur	LAURELES	La Sra. Geraldine Nope manifiesta que, con la retroexcavadora, el cable del internet sufrió un daño, dejando el predio sin servicio por tres (3) días. Solicita el pago de \$6.000 por estos días sin servicio. 16/01/21. Se realiza el pago del dinero acordado, la señora firma a satisfacción quedando a paz y salvo de todo concepto.	CERRADA
22	6/01/2021		Maicol Andrés Tapasco	Cl 11 B Sur #23 - 42 Este	LAURELES	09/01/2021 El Sr. Maicol Tapasco realiza la solicitud de la adecuación de las bajo rampas de su predio para acceso de vehículos, solicita se realice la intervención donde no se genere mayor afectación. 19/01/2021 Se realiza visita al predio con el fin de informarle al propietario la alternativa de construirla rampa de acceso vehicular hasta un nivel aproximadamente 0.30 metros por debajo del nivel existente de la vivienda y que el realice la adecuación correspondiente. 27/01/21 se realiza visita al predio y se le informa desde la parte técnica que los bajo rampa se construirán. Con las condiciones técnicas explicadas y bajo la programación de la obra.	ABIERTA


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021		
		Versión: 0		

Nº	FECHA DE PQR	FECHA DE CIERRE	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO	SOLICITUD	ESTADO
23	22/01/2021	10/02/2021	Olga Lucia Garcia	Calle 13 sur 20-99 este	AGUAS CLARAS	22/01/21. La señora Olga se acerca al punto crea, donde manifiesta que el personal de la obra le ha botado escombros a un costado de su predio, generando daños al cerramiento, que delimita el predio con el espacio público. La señora solicita se le reparen los daños causados. 30/01/21.se acuerda para la primera semana de febrero realizar la limpieza y el arreglo del cerramiento. 10/02/2021 se hace entrega del material acordado a la peticionaria y se cierra atención ciudadana.	CERRADA
24	19/01/2021	9/02/2021	Giovanny Fonseca	Cra 23 B Este # 11 B – 20 Sur	LAURELES	19/01/2021 El Sr. Giovanni Fonseca solicita se le entregue el diseño de acabado de su andén de forma escrita. 19/01/2021 Se informa al propietario que se realizara la gestión desde la parte técnica para la respectiva respuesta. 09/02/2021 se visita el predio y el contratista socializa los respectivos diseños, se cierra la atención ciudadana.	CERRADA
25	4/02/2021	11/02/2021	José Audelino Tejedor	Calle 13D Sur No 25-95 Este	AGUAS CLARAS	04/02/2021 el contratista recibe derecho de petición por correo electrónico, 11/02/2021 se da respuesta al peticionario y se cierra la atención ciudadana.	CERRADA
26	3/02/2021	12/02/2021	Eduardo Campos	Calle 14 Bis Sur No 24-22 Este	AGUAS CLARAS	03/02/2021 El Señor Eduardo solicita arreglo de contador, por daño en el proceso de demolición del andén, 12/02/2021 el contratista realiza el respectivo arreglo y se cierra la PQR.	CERRADA
27	5/02/2021		Jaime Mora	Calle 14 Bis Sur No 24-80 Este	AGUAS CLARAS	5/02/2021 daño al cable y polo a tierra por paso de la máquina, 07/02/2021 se evidencia afectación por parte del contratista con el registro inicial del predio y se llega a un acuerdo para el cierre de la atención.	ABIERTA

Indicador de cumplimiento.

No de solicitudes resueltas en el período 22 / No de solicitudes presentadas 27 *100 = 81%

Gráfica de indicado



4.5. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

En este programa se busca brindar alternativas para orientar a la comunidad en los procesos de formación constructiva para el cuidado, mantenimiento y preservación de las obras.

Para este periodo se realizaron los comités de veeduría en los Barrio Aguas Claras y Laureles como actividad que propende a la sostenibilidad del proyecto, ya que se da a conocer el avance de la obra, desde todos los componentes, pero también se solicita a las residentes la realización de algunas actividades que corresponde a los propietarios para el buen desarrollo de la misma.

Se aclara que los comités de veeduría son realizados por petición de la comunidad, dado que en el anexo técnico no se requiere. La interventoría realizó el acompañamiento a las reuniones y se tomaron en cuenta las inquietudes de la comunidad dando solución a la mayoría de ellas.

A continuación, se relaciona el consolidado de los comités de veeduría realizados en el periodo.

Tabla 7 Consolidados comités de veeduría

FECHA	BARRIO	ACTIVIDAD	# DE CONVOCADOS	# DE ASISTENTES	PORCENTAJE
25/02/2021	Aguas Claras	Cuarto Comité de Veeduría	17	10	59%
26/02/2021	Laureles	Tercer Comité de Veeduría	19	10	53%

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

Registro Fotográfico 1 Comités de veeduría

Comité de Veeduría No 4 – Aguas Claras



Comité de Veeduría No 3 – Laureles



4.6. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A TRABAJADORES VINCULADOS A LA OBRA

El contratista deberá establecer una capacitación mensual para todos los empleados y subcontratistas vinculados a la obra, en esta charla se capacitará sobre características generales del proyecto, así como el tema relacionado con el fortalecimiento personal de los trabajadores.

Para este periodo el contratista realizó la capacitación al personal de obra donde se trató el tema de no bebidas alcohólicas y tabaquismo en los frentes de obra.

 	<p align="center">INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021</p> <p align="center">Versión: 0</p>	
---	--	---

La Interventoría realizó el debido acompañamiento y verificó el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para la capacitación, donde se estableció el distanciamiento social y uso de tapabocas.

Tabla 8 Consolidado de socializaciones a los empleados de la obra

No	Fecha realizada	Objetivo
1	19/02/2021	Socializar al personal respecto a no bebidas alcohólicas y tabaquismo en los frentes de obra

Registro Fotográfico 2 Capacitación al personal de obra



 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

4.7. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NO CALIFICADO PARA LA OBRA

El contratista deberá dar cumplimiento a la contratación del 30% del personal no calificado para la obra, verificando que el domicilio se encuentre en la localidad que enmarca el proyecto, los oficios que se entenderán como mano de obra no calificada son los siguiente: cargue, descargue, excavación, limpieza y en general las actividades correspondientes a un obrero raso.

Para este periodo el contratista reporta quince (15) personas mano de obra no calificada con cargo ayudante de obra y auxiliar de tráfico, de los cuales ocho (8) pertenecen a la Localidad de San Cristóbal, dando cumplimiento con 53% de contratación de MONC.

Teniendo en cuenta la reactivación económica, se indica que este programa brindará a la comunidad la posibilidad de una mejora en la calidad de vida de las personas de la Localidad de San Cristóbal con oportunidades de empleo, como constancia de la gestión el contratista adjunta los certificados de residencia dado por la Alcaldía Local de San Cristóbal.

A continuación, se relaciona la tabla con la mano de obra no calificada de la localidad contratada por el contratista.


Tabla 9 Consolidado contratación Mano de Obra no Calificada

Total personal contratado MONC	Total, personal MONCL	Porcentaje pliegos	Porcentaje de cumplimiento
15	8	30%	53%

Indicador de gestión

No de empleos contratados de MONCL 8 / No de empleos generados de MONC 15 *100= 53%

Gráfica de indicador



4.8. PROGRAMA CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES

Se realizó la verificación en obra respecto al cumplimiento de la dotación del personal, en recorrido a obra la Interventoría identificó que los trabajadores cumplían con la indumentaria propia para la ejecución de la obra, contando con overol, casco, botas punta de acero, guantes y tapa bocas.

Registro Fotográfico 3 Identificación visual del contratista



 	<div> INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 </div> <div> Versión: 0 </div>	
---	--	---

4.9. PROGRAMA GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

4.9.1. Informe mensual

La residente Social de la Interventoría realizó la revisión del informe mensual No 7 y elaboró el informe social No 7 correspondiente a la Interventoría.

4.9.2. Informe semanal

El contratista realizó el envío de los informes semanales por correo electrónico de acuerdo al periodo relacionado, donde se especifican las actividades realizadas y se programan las actividades de la siguiente semana para verificación por parte de la interventoría.

4.9.3. Comités técnicos /Sociales

El seguimiento del desempeño Social del Contratista será verificado en los Comités técnicos de obra y sociales que se realizará entre la Interventoría y el Contratista. En dichos comités, la Interventoría informó los avances, aciertos e inconvenientes identificados por el Contratista en la ejecución de las presentes obligaciones de gestión social.

Para este periodo se reportan dos (2) comités con la participación de todos los componentes, técnico, ambiental, SST y social.

Tabla 10 Comités de seguimiento de Obra

COMITES DE SEGUIMIENTO			
Nº	Descripción	Fecha	Lugar
1	Comité técnico de obra con todos los componentes	05/02/2021	Punto de atención
2	Comité técnico de obra con todos los componentes	12/02/2021	Punto de atención

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

Las actas de los comités técnicos de obra se encuentran incluidas dentro del informe mensual del área técnica.

4.9.4. Correspondencia enviada

En desarrollo de las actividades de gestión social del presente mes se ha remitido correspondencia por parte de la interventoría.

Tabla 11 Correspondencia enviada

Nº	Fecha	No de oficio	Asunto
1	12/02/2021	MIRS-FDLSC-204-2021	APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD BARRIO AGUAS CLARAS CIV 4008475 Y LAURELES CIV 4008462 CTO 358 DE 2019

4.9.5. Correspondencia recibida

En desarrollo de las actividades de gestión social del presente mes se ha recibido la siguiente correspondencia.

Tabla 12 Correspondencia recibida

Nº	Fecha	No de oficio	Asunto
1	05/02/2021	CT20-358-129	ACTAS DE VECINDAD TRAMO 3 Y TRAMO 8
2	22/02/2021	CT20-358-141	TRASLADO DE PUNTO CREA

En el **Anexo 1** se relaciona la correspondencia enviada desde el componente social.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se verificó el cumplimiento de las actividades sociales sujetas al PLAN DE GESTIÓN SOCIAL y Anexo 1- Anexo Técnico del contrato de obra, donde se evidenció un avance en el desarrollo de las labores propias del componente social, sin embargo, es necesario que

 	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

el contratista optimice los procesos para la ejecución de cada una de las actividades a desarrollar en el marco del presente contrato.

La interventoría realizó el acompañamiento a las actividades sociales, como el comité de veeduría donde de atendieron solicitudes por parte de la comunidad y se dieron respuestas a inquietudes respecto al avance de la obra, se realizó seguimiento al levantamiento de actas de compromiso y PQRS.

Se evidenció cumplimiento en la adecuación del punto de atención, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, donde se tienen los canales habilitados para la atención a la comunidad, a la fecha se cuentan con cuatro PQR abiertas, las cuales contarán con el debido seguimiento para su respectivo cierre.

Se asistió a los comités de obra, donde se dejó la trazabilidad para cumplimiento de la parte social, se reforzó la gestión mediante los recorridos periódicos a obra y se dieron directrices a la Profesional encargada para el buen desarrollo de las actividades sociales.



**INFORME MENSUAL No. 7
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

Versión: 0



6. ANEXOS

	INFORME MENSUAL No. 7 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021	
	Versión: 0	

Anexo 1 Correspondencia enviada desde el componente social



MIRS-FDLSC -204 - 2021

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2021

Señores:
CONSORCIO TREMUN
CARRERA 11 No. 134B-33
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 362 DE 2019 – REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2.

CONTRATO DE OBRA No. 358 DE 2019 - EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL EN BOGOTA D.C GRUPO 2

ASUNTO: APROBACIÓN ACTAS DE VECINDAD BARRIO AGUAS CLARAS CIV 4008475 Y LAURELES CIV 4008462 CTO 358 DE 2019

Cordial Saludo,

Una vez revisadas las actas de vecindad de inicio levantadas en el Barrio Aguas Claras CIV 4008475 y Laureles CIV 4008462, se da aprobación a la documentación remitida por el contratista.

Sin embargo, se recuerda que en caso de no contar con el registro fotográfico suficiente (principal observación generada por esta interventoría) y de presentarse alguna reclamación por parte de los propietarios y/o encargados, el contratista deberá adelantar los procesos necesarios para la adecuación de las viviendas tal y como lo indica el anexo técnico del contrato de obra 358 de 2019.

Finalmente se recuerda que el contratista deberá entregar copia del acta de vecindad al propietario y /o encargado del predio, máximo cinco (5) días después de la aprobación de dichas actas.

*Recibido.
Consortio TREMUN
David Vega.
12/02/2021*



MIRS-FDLSC -204 - 2021

Sin otro particular,

NICK RANDY ALMEIDA GAMARRA

Director de Interventoría

R.L. MIRS LATINOAMERICA S.A.S

Anexos (36 folios 9 actas)

Bogotá D.C. Febrero 05 de 2021

CT20-358-129

Señores
MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S.
Atn. Ing. NICK RANDY ALMEIDA
Calle 23F # 85A – 93
Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE OBRA No. 358 – 2019. OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

ASUNTO: ACTAS DE VECINDAD TRAMO 3 Y TRAMO 8

Por medio del presente y dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, se remite, el archivo correspondiente a los volantes y actas de vecindad de TRAMO 3: CIV'S 4008475 Y TRAMO 8: CIV'S 4008462.

Para lo anterior se anexan volantes y actas de vecindad.

Cordialmente,



OSCAR GIL RINCÓN
Residente de Obra – Contrato de Obra No. 358 de 2019
CONSORCIO TREMUN
Carrera 11 # 134B – 33
Tel. 6270081
Tramo 3 21 folios
Tramo 8 15 folios
Un (1) CD
Elaboro. CR

Recibido
05/02/2021
Edum Boryan R.



Bogotá D.C, febrero 22 de 2021

CT20-358-141

Señores

MIRS LATINOAMÉRICA S.A.S.

Atn. Ing. NICK RANDY ALMEIDA

Calle 23F # 85A – 93

Bogotá D.C.

REF: CONTRATO DE OBRA No 358-2019. OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2”

ASUNTO: TRASLADO DE PUNTO CREA

Por medio del presente nos permitimos informar que debido a que las obras para el sector Los Laureles requieren una supervisión y un control mayor, el consorcio tremun ha decidido trasladar su punto crea del barrio Aguas Claras al barrio Los Laureles ubicado en la dirección Carrera 23b este # 12ª 17 sur.

Por lo anterior el consorcio Tremun se compromete a realizar la respectiva actualización de los medios de información como: puntos satélites, vallas informativas y volantes, para mantener informada a la comunidad.

Agradecemos la atención al presente.

Cordialmente;



OSCAR GIL RINCON

Director de Obra – Contrato de obra No 358 de 2019

CONSORCIO TREMUN

Carrera 11 No. 134B – 33 Bogotá, Colombia

TEL: 627 0081

Elaboro. CR



SAN CRSITOBAL 362 <contrato362@gmail.com>

OFICIO TRASLADO DE PUNTO CREA

1 mensaje

PUNTO CREA <puntocrea358@gmail.com>

22 de febrero de 2021 a las 08:59

Para: SAN CRSITOBAL 362 <contrato362@gmail.com>

Buenos días

Adjunto oficio informando el traslado del punto crea del barrio Aguas Claras al barrio Los Laureles

Quedo atenta.
Carolina Riaño

--

Ana Carolina Vargas C.

Residente Social

Contrato COP 358 de 2019

Cel: 3104504020

puntocrea358@gmail.com

Consorcio **TREMUN****OFICIO TRASLADO DE PUNTO CREA.pdf**

134K