FEMM S.A.S.
Fábrica de Equipos para Movimiento de Materiales

REPORTE DE MANTENIMIENTO

M113-001-F1
Versión: 23/08/2018

HORA DE ENTRADA 2 00
HORA DE SALIDA 5 00

No. 12933

17 | 11 | 20

•CLIENTE: ICBF
DIRECCIÓN OBRA: Cll 11 # 16 86
CONTACTO:
TELÉFONO:
CIUDAD: Puerto Asis

OC No.
OT No.
FAC No.
COT No.

TIPO MANTENIMIENTO			
GARANTÍA		DESVARE	
CONTRATO		PREVENTIVO	
DIAGNÓSTICO	x	REPARACIÓN	

EQUIPO	ID EQUIPO:
TIPO DE ASCENSOR:	Discapacitados
UNIDAD MOTRIZ:	hidraulico
MARCA:	FEMM
No.PARADAS:	3
CAPACIDAD:	300Kg

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se encuentra equipo apagado en el primer piso, se procede a realizar una inspeccion general del equipo, se encuentra el micro de distensionamiento de guayas dañado, se retira y se realiza un puente en este, el equipo funciona sin ninguna novedad, se realiza el levantamiento de puntos para la norma 5926-1 encontrando varias novedades.
Se aconseja tapar huecos de entrepisos con Drywall

REPUESTOS-ACTIVIDADES

REQUERIDOS ☐ INSTALADOS ☐

Repuestos e Insumos Actividad	Cantidad	Unidad	Número de parte

RECOMENDACIONES

falta: stop en cuarto de maquinas, stop en bancada, fotoceldas, pozostato, telmostato, kit de citofonia, punto de anclaje o carral, Luz en cuarto de maquinas, retirar piso en madera, cam electromecanico, cambiar trabas por importadas, reemplazar fuente IRVDC3A, pintura negra para chasis, cambio de cables de tracción

ENTREGADO POR:

NOMBRE: Oscar Ignacio Baquero D.
CARGO: Ing de Campo
FECHA: 17/11/20

RECIBIDO POR:

NOMBRE Carmen Liliana Torres M
CARGO: Secretaria
FECHA: 18-NOV-2020

Emergencias: 317 429 1762 - Mantenimientos: 704 0404 - 417 7269
E - mail: mantenimientos2@femm.com.co-mantenimientos@femm.com.co