INFORME DE GESTION
CONTRATO CD – 25- 2020- 0646

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012".

CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO, PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.

SE DESARROLLARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- **INF. TÉC. No. 0538 - 2020 -** JULIAN MORENO DONADO - Calle 105 No. 21-54 – Barrio Los Olivos I. - Localidad: Suroccidente.
- **INF. TÉC. No. 0537 - 2020 -** VANESA MERCADO SALAS - Calle 83B No. 21C-70 - Barrio Por Fin - Localidad: Suroccidente.
- **INF. TÉC. No. 0338 - 2020 –** JUNIOR RONDON - Calle 62 K 5B - Barrio SIETE DE ABRIL Localidad: Metropolitana.
- **INF. TÉC. No. 0478 - 2020 –** JUNIOR RONDON - Calle 62 K 5B - Barrio SIETE DE ABRIL Localidad: Metropolitana.
- **INF. TÉC. No. 0534 - 2020 -** JOSEFA JIMENEZ CANTILLO - Cra Dg 77-82. Sector de la Cra14B entre Calles 84 y 85 Barrio La Manga - - Localidad: Metropolitana.
- **INF. TÉC. No. 0659 - 2020 -** EDELMIRA OROZCO DOMINGUEZ - Calles 110 No. 21-51 Barrio Los Ángeles II.- Localidad: Sur Occidente.
- **INF. TÉC. No. 0660 – 2020 -** ZONA DE INUNDACION E INVASION ILEGAL DE RONDAS HIDRICAS COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y DESBORDAMIENTO DEL ARROYO SANTO DOMINGO DE GUZMAN SECTOR BARRIO O URBANIZACION EL PUEBLO - Localidad: Suroccidente. SEPTIEMBRE 29 – 2020.
- **INF. TÉC. No. 0803 - 2020 -** YENIS GARCÍA GONZÁLEZ (esposa) EDUARDO E. SIMANCA DE MOYA - Carrera10A No. 117-48 Urbanización El Pueblo -: LOCALIDAD - Sur Occidente.

INFORME DE GESTION
CONTRATO CD – 25- 2020- 0646

- **INF. TÉC. No. 0805 - 2020 -** YULEIMIS BENAVIDES VILLA - C 52C 3F1 56, según el Plano ArcGis - Barrio Las Américas **-**: LOCALIDAD - Metropolitana.

- **INF. TEC. No. 0804 - 2020 -** SILVIA ROSA DIAZ - K 7sur # 51B-152 - Barrio Siete de Abril - Localidad: Metropolitana.

- **VISITA DE INSECCION TECNICA DE ZONA DE** INUNDACION E INVASION ILEGAL DE RONDAS HIDRICAS COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y DESBORDAMIENTO DEL ARROYO SANTO DOMINGO DE GUZMAN SECTOR BARRIO O URBANIZACION EL PUEBLO - Localidad: Suroccidente. SEPTIEMBRE 29 – 2020.

- **VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO DE ZONA DE INUNDACION E INVASION ILEGAL** DE PREDIOS SECTOR BARRIO O URBANIZACION EL PUEBLO - Localidad: Suroccidente CON VUELO DROM. OCTUBRE 2 – 2020.

- ENTREGA DE AYUDAS ALIMENTARIAS A PERSONAS MAYORES DE SETENTA (70) AÑOS AFECTADAS SEGUNEL **REGISTRO UNICO DE DAMNIFICADOS Y AFECTADOS POR EL COVID 19 – RUDA**. OCTUBRE 16 DE 2020.

- REVISION DOCUMENTACION PARA INFORME SOBRE PROBLEMÁTICA DE INUNDACION Y OCUPACION INDEBIDA DE ZONAS MUNICIPALES SOBRE TUBERIA SANITARIA CENTRAL DE LA EDAR EN ZONA DE LA **URBANIZACION EL PUEBLO -** Localidad: Suroccidente **OCTUBRE 21 – 2020**

- **VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO DE ZONA DE INVASION U OCUPACION ILEGAL DE PREDIOS** AFECTADOS POR FENOMENO DE REMOCION EN MASA CONOCIDO COMO “VILLA CARACAS” EN EL BARRIO EL BOSQUE Y COMPREDIDO ENTRE LAS CARRERAS 9M Y 10 C0N CALLE 632 Y 63CSECTOR BARRIO EL BOSQUE - Localidad: Suroccidente. SEPTIEMBRE 30 DE 2020.

ANA CRISTINA SALTARÍN JIMENEZ
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo
Firma escaneada conforme a la Emergencia Sanitaria por Covid-19 (RM-2230/2020)

Arq. MANUEL HERNÁNDEZ LÓPEZ
C.C: 72.131.718 de Barranquilla
Contratista

Vo.Bo. Ing. ANA SALTARÍN
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo