

	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GJ-1140-238,37-009
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Junio-29-2017
		Página 1 de 3

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA ENTIDAD No. 290 DEL 21 DE ENERO DE 2021.

Supervisor (a)
ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de Abril al 30 de Abril de 2021 en los siguientes términos:

CONTRATISTA	FERLEY CACUA ARIAS
PROFESIÓN	TECNOLOGO EN MANTENIMIENTO MECATRONICO DE AUTOMOTORES
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 DE MAYO DE 2021
NÚMERO DE INFORME	04

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	OPERAR LOS DIFERENTES EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO A LA ASIGNACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACION EFECTUADA POR EL SUPERVISOR Y/O SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	<ul style="list-style-type: none"> -LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN VÍA MATANZA – VEREDA ROSA BLANCA - ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE LA MOTONIVELADORA DE SIME AL TALLER MUNICIPAL - SE INICIA LABORES DE MANTENIMIENTO EN VEREDA SAN PEDRO -TRASLADO DE MINICARGADOR A LA VEREDA SAN PEDRO ALTO PARA ADECUACIÓN DE LA VÍA. - POR LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EL DÍA 27 DE ABRIL EN LA NOCHE Y EN LA MADRUGADA DEL DÍA 28 DE ABRIL, ES IMPOSIBLE SUBIR LA VOLQUETA A SAN PEDRO ALTO, LA COMUNIDAD RECOMIENDA NO CONTINUAR LABORES PORQUE EL MATERIAL ESTÁ DEMASIADO SATURADO CON AGUAS LLUVIAS. 	<ul style="list-style-type: none"> LIMPIEZA Y RECUPERACIÓN VÍA MATANZA – VEREDA ROSA BLANCA - ACOMPAÑAMIENTO EN TRASLADO DE LA MOTONIVELADORA DE SIME AL TALLER MUNICIPAL - SE INICIA LABORES DE MANTENIMIENTO EN VEREDA SAN PEDRO -TRASLADO DE MINICARGADOR A LA VEREDA SAN PEDRO ALTO PARA ADECUACIÓN DE LA VÍA. - POR LAS LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EL DÍA 27 DE ABRIL EN LA NOCHE Y EN LA MADRUGADA DEL DÍA 28 DE ABRIL, ES IMPOSIBLE SUBIR LA VOLQUETA A SAN PEDRO ALTO, LA COMUNIDAD RECOMIENDA NO CONTINUAR LABORES PORQUE EL MATERIAL ESTÁ DEMASIADO SATURADO CON AGUAS LLUVIAS. 	N/A	SE ENCUENTRA RELACIONADOS EN EL FORMATO DE LA PROGRAMACION SEMANAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE REPOSA EN LA OFICINA DEL SUPERVISOR Y REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO.

2	REALIZAR LAS VISITAS QUE LE SEAN ASIGNADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS TECNICOS DE LA SECRETARÍA, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS	-	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD	-	-
3	ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE DESASTRES QUE SE LE ASIGNE	SE ATENDIÓ DE FORMA OPORTUNA LOS SITIOS INDICADOS EN LA PROGRMACIÓN POR EL SUPERVISOR	NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD	N/A	-
4	EFFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, CON RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD AL MOMENTO DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	SE REALIZA LA OPERACIÓN DEL RETROCARGADOR Y MINICARGADOR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS INDICADOS.	SE REALIZA LA OPERACIÓN DEL RETROCARGADOR Y MINICARGADOR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS INDICADOS.	A DIARIO	-
5	DAR Estricto CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE SE ENCUENTREN VIGENTES PARA EL MANEJO DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR.	LA MAQUINARIA PESADA SE TRANSPORTA ESCOLTADA POR VOLQUETAS ADELANTE Y ATRÁS Y EN LOS PASOS POR LAS VÍAS URBANAS Y LOS VEHÍCULOS CUMPLEN CON LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	LA MAQUINARIA PESADA SE TRANSPORTA ESCOLTADA POR VOLQUETAS ADELANTE Y ATRÁS Y EN LOS PASOS POR LAS VÍAS URBANAS Y LOS VEHÍCULOS CUMPLEN CON LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.	A DIARIO	-
6	HACER CORRECTO USO DE LOS RECURSOS E INSUMOS QUE LE SEAN SUMINISTRADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS.	SE HACE EL USO ADECUADO DE LA MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS, RECURSOS E INSUMOS QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUMINISTRA.	-VERIFICAR EL CONSUMO Y AHORRO DE COMBUSTIBLE -REVISIÓN DIARIA DE NIVELES DE FLUIDOS, ACEITES DE DEMÁS. -REVISIÓN DE PRESIONES EN LLANTAS E INDICADORES DE TABLERO -REVISIÓN DEL ESTADO Y OPERACIÓN MECÁNICA GENERAL DE LA MÁQUINA.	A DIARIO	-
7	UTILIZAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	SE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION NECESARIOS EN CADA LABOR QUE SE LLEVA A CABO.	-SE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION NECESARIOS EN CADA LABOR QUE SE LLEVA A CABO. -TOMA DE TEMPERATURA DIARIA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO	N/A	N/A

8	INFORMAR POR ESCRITO Y DE MANERA OPORTUNA AL SUPERVISOR, LAS NECESIDADES DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO QUE REQUIERE EL VEHICULO A SU CARGO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO E IGUALMENTE CUALQUIER DIFICULTAD MECANICA QUE PRESENTE EL AUTOMOTOR	SE INFORMA EN EL MOMENTO DE LA NECESIDAD AL SUPERVISOR LOS REQUERIMIENTOS MECANICOS, OPERATIVOS O LOGISTICOS.	-- SE TRASLADA EL MINICARGADOR DESDE LA VEREDA ROSA BLANCA HASTA EL TALLER MUNICIPAL, EN EL CAMINO SE DEBE PARAR EN VARIAS OCASIONES PORQUE AL MINICARGADOR SE LE SUBE LA TEMPERATURA DEL ACEITE HIDRÁULICO Y TAMBIÉN LA VOLQUETA PRESENTA ALGUNAS FALLAS DE RECALENTAMIENTO. -SE REALIZA MANTENIMIENTO A PASADOR DE MINICARGADOR QUE SE ENCUENTRA EN LA VEREDA EL ABURRIDO PARTE ALTA, SE HACE VISITA TÉCNICA A ZONOSIS PARA DETERMINAR SI CON EL MINICARGADOR SE PUEDE APOYAR AL ING. EMILIO, PERO DEBIDO A QUE EL TRABAJO A REALIZAR ES MOVILIZAR LAS VOLQUETAS SE DETERMINA ESPERAR MIENTRAS EL CARGADOR GRANDE SE HABILITA. -SE REALIZA MANTENIMIENTO A EQUIPO JOHN DEERE. -REPOSICIÓN DE NIVEL DE ACEITE A LA SERVO TRANSMISIÓN, LIMPIEZA DE FILTROS, SE PRUEBA EL EQUIPO EN ARRANQUE DE MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, QUEDA EL EQUIPO OPERATIVO. -SE REALIZA MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLANTAS A MINICARGADOR, SE TRASLADA EL EQUIPO. -SE REALIZA MANTENIMIENTO A EQUIPOS. - SE INSTALAN LOS DIENTES A LA RETROEXCAVADORA.	N/A	N/A
---	---	---	--	-----	-----


CONTRATISTA



FIRMA
NOMBRE: FERLEY CACUA ARIAS
CÉDULA: 1102774314

**REGISTRO FOTOGRAFICO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
FERLEY CACUA ARIAS**


➤ **Limpieza y recuperación vía Matanza – Vereda Rosa Blanca**






- Se traslada el Minicargador desde la Vereda Rosa Blanca hasta el Taller Municipal, en el camino se debe parar en varias ocasiones porque al Minicargador se le sube la temperatura del aceite hidráulico y también la Volqueta presenta algunas fallas de recalentamiento.





➤ **Acompañamiento en traslado de la Motoniveladora de SIME al Taller Municipal**






- Se realiza mantenimiento a pasador de Minicargador que se encuentra en la Vereda el Aburrido Parte Alta, se hace visita técnica a Zoonosis para determinar si con el Minicargador se puede apoyar al Ing. Emilio, pero debido a que el trabajo a realizar es movilizar las Volquetas se determina esperar mientras el cargador grande se habilita.







➤ Se realiza mantenimiento a equipo John Deere.




➤ Se inicia labores de mantenimiento en Vereda San Pedro










- Reposición de nivel de aceite a la servo transmisión, limpieza de filtros, se prueba el equipo en arranque de material, extendido, nivelación, queda el equipo operativo.





- Se realiza mantenimiento y cambio de llantas a Minicargador, se traslada el equipo.



- Traslado de Minicargador a la Vereda San Pedro Alto para adecuación de la vía.





➤ Se realiza mantenimiento a equipos.




➤ Se instalan los dientes a la Retroexcavadora.





- Por las lluvias que se presentaron el día 27 de Abril en la noche y en la madrugada del día 28 de Abril, es imposible subir la Volqueta a San Pedro Alto, la Comunidad recomienda no continuar labores porque el material está demasiado saturado con aguas lluvias.



- Toma de temperatura diaria y desinfección del vehículo



