INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE LA ENTIDAD No. 292 DEL 21 DE ENERO DE 2021.

Supervisor (a)
ING. WILSON MOTTA RODRIGUEZ
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 1° de Abril al 30 de Abril de 2021 en los siguientes términos:

CONTRATISTA	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ
PROFESIÓN	TECNICO OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA EN EXCAVACION
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 DE MAYO DE 2021
NÚMERO DE INFORME	04

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	OPERAR LOS DIFERENTES EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO A LA ASIGNACION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMACION EFECTUADA POR EL SUPERVISOR Y/O SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	- LIMPIEZA DE VÍAS Y AMPLIACIÓN ZONA ROSA BLANCA- CORREGIMIENTO 2. -TRASLADO DEL MINICARGADOR DEL SECTOR ROSA BLANCA AL TALLER MUNICIPAL. - SIENDO LAS 3:45 A.M. DEL 13 DE ABRIL, NO SE PRESENTA NADIE EN EL CAI DEL BARRIO KENNEDY Y NO RESPONDEN LOS ENCARGADOS DEL DESALOJO. -DESALOJO BARRIO BETANIA, SE REALIZAN DOS VIAJES AL CARRASCO, PARA EVITAR INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD SE NOS ORDENA SALIR DEL SITIO. - SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN PEDRO ALTO.	LIMPIEZA DE VÍAS Y AMPLIACIÓN ZONA ROSA BLANCA - CORREGIMIENTO 2. -TRASLADO DEL MINICARGADOR DEL SECTOR ROSA BLANCA AL TALLER MUNICIPAL. - SIENDO LAS 3:45 A.M. DEL 13 DE ABRIL, NO SE PRESENTA NADIE EN EL CAI DEL BARRIO KENNEDY Y NO RESPONDEN LOS ENCARGADOS DEL DESALOJO. -DESALOJO BARRIO BETANIA, SE REALIZAN DOS VIAJES AL CARRASCO, PARA EVITAR INCONVENIENTES CON LA COMUNIDAD SE NOS ORDENA SALIR DEL SITIO. - SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA SAN PEDRO ALTO.	N/A	SE ENCUENTRA RELACIONADOS EN EL FORMATO DE LA PROGRAMACION SEMANAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE REPOSA EN LA OFICINA DEL SUPERVISOR Y REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO.
2	REALIZAR LAS VISITAS QUE LE SEAN ASIGNADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, CON EL FIN DE OBTENER INFORMACIÓN PARA DESARROLLAR LOS PROYECTOS TECNICOS DE LA SECRETARÍA, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS	-	NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD	-	-

COPIA CONTROLADA

3	ATENDER DE FORMA OPORTUNA LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE DESASTRES QUE SE LE ASIGNE	SE ATENDIÓ DE FORMA OPORTUNA LOS SITIOS INDICADOS EN LA PROGRMACIÓN POR EL SUPERVISOR	NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD	N/A	-
4	EFECTUAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA, CON RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD AL MOMENTO DE EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	SE REALIZA LA OPERACIÓN DE LA VOLQUETA Y APOYO DEL MINICARGADOR Y RETROCARGADOR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS INDICADOS.	SE REALIZA LA OPERACIÓN DE LA VOLQUETA Y APOYO DEL MINICARGADOR Y RETROCARGADOR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS TRABAJOS INDICADOS.	A DIARIO	-
5	DAR ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE SE ENCUENTREN VIGENTES PARA EL MANEJO DE LA MAQUINARIA, EQUIPOS Y PARQUE AUTOMOTOR.	LA MAQUINARIA PESADA SE TRANSPORTA ESCOLTADA POR VOLQUETAS ADELANTE Y ATRÁS Y EN LOS PASOS POR LAS VÍAS URBANAS Y LOS VEHÍCULOS CUMPLEN CON LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	LA MAQUINARIA PESADA SE TRANSPORTA ESCOLTADA POR VOLQUETAS ADELANTE Y ATRÁS Y EN LOS PASOS POR LAS VÍAS URBANAS Y LOS VEHÍCULOS CUMPLEN CON LAS NORMAS ESPECÍFICAS DE LAS DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.	A DIARIO	-
6	HACER CORRECTO USO DE LOS RECURSOS E INSUMOS QUE LE SEAN SUMINISTRADOS POR LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS.	SE HACE EL USO ADECUADO DE LA MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS, RECURSOS E INSUMOS QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL SUMINISTRA.	-VERIFICAR EL CONSUMO Y AHORRO DE COMBUSTIBLE -REVISIÓN DIARIA DE NIVELES DE FLUIDOS, ACEITES DE DEMÁS. -REVISIÓN DE PRESIONES EN LLANTAS E INDICADORES DE TABLERO -REVISIÓN DEL ESTADO Y OPERACIÓN MECÁNICA GENERAL DE LA MÁQUINA.	A DIARIO	-
7	UTILIZAR LAS MEDIDAS DE PROTECCION E INDUMENTARIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	SE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION NECESARIOS EN CADA LABOR QUE SE LLEVA A CABO.	-SE UTILIZAN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION NECESARIOS EN CADA LABOR QUE SE LLEVA A CABO. -TOMA DE TEMPERATURA DIARIA Y DESINFECCIÓN DEL VEHÍCULO	N/A	N/A
8	INFORMAR CUALQUIER ANOMALIA DEL EQUIPO DIRECTAMENTE AL SUPERVISOR.	SE INFORMA EN EL MOMENTO DE LA NECESIDAD AL SUPERVISOR LOS REQUERIMIENTOS MECANICOS, OPERATIVOS O LOGISTICOS.	- EL DÍA 7 DE ABRIL SE ESTABA REALIZANDO ESCANEO DE LAS CUENTAS DE COBRO Y FORZARON LA CERRADURA DE LA VOLQUETA OSA 868 POR LA PARTE DEL PASAJERO, HURTANDO OBJETOS DE MENOR CUANTÍA, SE REALIZA EL REPORTE AL ING. EMILIO PARA EL RESPECTIVO ARREGLO DEL EQUIPO. - LA VOLQUETA OSA 868 PRESENTA RECALENTAMIENTO, SE REALIZA INFORME AL ING. EMILIO.	N/A	N/A

COPIA CONTROLADA

			-DESPLAZAMIENTO DE EQUIPOS DEL TALLER SIME DE GIRÓN AL TALLER MUNICIPAL, LA NIVELADORA PRESENTA FALLAS ELÉCTRICAS Y LA VOLQUETA OSA 867 PRESENTA FUGA DE COMBUSTIBLE POR EL BOMBÍN; EL CUAL NO ENTRA EN GARANTÍA, LA FALLA DE LA NIVELADORA SI ENTRA EN GARANTÍA. - SE DETIENE EL MINICARGADOR PARA NORMALIZAR LAS TEMPERATURAS, YA QUE DURANTE EL TRASLADO TIENDE A RECALENTARSE – CORREA QUE INTERFERÍA EN EL MOVIMIENTO DEL VENTILADOR. - EL DÍA 19 DE ABRIL SE INFORMA QUE LA MÁQUINA PRESENTA FALLA DE POTENCIA Y SE PIDE ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA CORREGIR NIVELES. - SE REALIZA LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE E INSPECCIÓN DE FILTRO DE COMBUSTIBLE, REPOSICIÓN DE ACEITE PARA LA TRANSMISIÓN Y SE PONE A PRUEBA EL EQUIPO PARA COMPROBAR EL ESTADO, SE ENCUENTRA OPERATIVA. -CAMBIO DE LLANTAS A LOS EQUIPOS MINICARGADOR Y TRASLADO. -SE ENCUENTRA PEQUEÑA FUGA EN EL CILINDRO QUE ACCIONA EL BRAZO. LA MÁQUINA VUELVE A PRESENTAR FALLA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SE REVISA FILTRO PARA VERIFICAR EL PROBLEMA, SE INSTALAN LOS DIENTES FALTANTES EN EL BALDE DEL BRAZO DE LA RETROEXCAVADORA, EL COMPAÑERO FERLEY CONSIGUIÓ LOS DIENTES.	N/A	N/A

COPIA CONTROLADA

CONTRATISTA



_____


FIRMA
NOMBRE: ANDRES FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ
CÉDULA: 1.099.366.054

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021
ANDRES FELIPE RODRIGUEZ FERNANDEZ

- **Limpieza de vías y ampliación Zona Rosa Blanca - Corregimiento 2.**




























NEW HOLLAND
































- **El día 7 de Abril se estaba realizando escaneo de las Cuentas de Cobro y forzaron la cerradura de la Volqueta OSA 868 por la parte del pasajero, hurtando objetos de menor cuantía, se realiza el reporte al Ing. Emilio para el respectivo arreglo del equipo.**







- **La volqueta OSA 868 presenta recalentamiento, se realiza informe al Ing. Emilio.**







- **Desplazamiento de equipos del Taller SIME de Girón al Taller Municipal, la niveladora presenta fallas eléctricas y la Volqueta OSA 867 presenta fuga de combustible por el bombín; el cual no entra en garantía, la falla de la niveladora si entra en garantía.**










- **Se detiene el Minicargador para normalizar las temperaturas, ya que durante el traslado tiende a recalentarse – correa que interfería en el movimiento del ventilador.**




- **Traslado del Minicargador del Sector Rosa Blanca al Taller Municipal.**



- **Siendo las 3:45 a.m. del 13 de Abril, no se presenta nadie en el CAI del Barrio Kennedy y no responden los encargados del desalojo.**



- **Desalojo Barrio Betania, se realizan dos viajes al Carrasco, para evitar inconvenientes con la Comunidad se nos ordena salir del sitio.**









- **Se continua con el mantenimiento de la Vía San Pedro Alto.**

























- **El día 19 de Abril se informa que la máquina presenta falla de potencia y se pide aceite de transmisión para corregir niveles.**

- **Se realiza limpieza de filtros de aire e inspección de filtro de combustible, reposición de aceite para la transmisión y se pone a prueba el equipo para comprobar el estado, se encuentra operativa.**








- **Cambio de llantas a los equipos Minicargador y traslado.**




















- **Se encuentra pequeña fuga en el cilindro que acciona el brazo. La máquina vuelve a presentar falla en el sistema de combustible, se revisa filtro para verificar el problema, se instalan los dientes faltantes en el balde del brazo de la Retroexcavadora, el compañero Ferley consiguió los dientes.**








- **Toma de temperatura diaria y desinfección del vehículo**























P
N
R







